

南平白糖粉碎机批发「多图」

产品名称	南平白糖粉碎机批发「多图」
公司名称	郑州市鑫源机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市须水工贸园杭州路中段
联系电话	13503810716

产品详情

1、操作

(1).老款机器需将磨盘的槽对准电机轴上的键条才能装上，第三型的只需将磨盘随意套上去就可以安装上，非常方便；

(2).老款的磨盘外表带一个，第三型的没有，不存在会脱落和会沾上黄油的可能；

2、机腔内与物料接触部分均不上黄油，保持了所磨物料的卫生和清洁。老款机的机腔内一定需要上黄油，第三型的不需上任何润滑剂，保证了清洁和无污染；

3、声音相当小（或者说小了很多）。零部件采用精密机加工，严格检验程序，不合格的配件不予采用的方针，机器装配后都经过工程人员的试机和严格把关，保证了五谷杂粮磨粉机（粉碎机）严格达到设计要求，机器运转时噪音小，不会影响周围环境，使每个客户用得放心，而且加工的产品达到细腻、卫生的基本要求；

4、磨粉较细。经过研发人员的反复努力，磨片的声音小、磨粉细，且可以将芝麻、核桃、杏仁、黄瓜子、冬瓜籽以及枸杞和参等含油量高或者含糖量高的物料磨得较细，解决了普通磨粉机（粉碎机）不能磨以上物料的难题。

提醒：使用五谷杂粮磨粉机（粉碎机）机器之前，先关闭电源开关。1、打开上盖（顺时针关，逆时针开）；2、把干燥放入粉碎箱内；3、将上盖关紧；4、插上电源，打开定时器开关；5、当滚动的声音比较均匀时，说明已粉碎成粉，即可关机；6、打开上盖，倒出粉末；以上是使用五谷杂粮磨粉机（粉碎机）的方法，工作人员操作前需学习后方可上岗。

触磨磨损的发生过程为：接触压力使摩擦副表面的凸起部分产生塑性变形和黏着。小幅振动使黏着层剪切脱落，并且产生磨屑，露出基体金属表面。这些脱落颗粒与新表面与大气中的氧反应，生成以Fe₂O₃为主的氧化铁。这些磨屑也起着磨粒的作用，使接触面之间产生磨粒磨损。如此循环不止，有的润滑油迁流口打褐色的腔体。由此可见，

微动磨损是自黏着磨损、腐蚀磨损和磨粒磨损复合作用的结果。大米磨粉机（粉碎机）的微动磨损的特征是摩擦击面有集中的凹坑，白糖粉碎机批发，磨损产物是红褐色氧化铁细粒。若微动时间为足够长时，在微动接触处形成表面的应力源，使疲劳裂纹发展，进而导致零件的完全破坏。通常应用二硫化钼润滑剂具有良好的抗微动磨损能力。综上所述，为减小各种磨损，应做好以下几方面工作~建立液体摩擦条件，保持合理的润滑，保证零件材料具有足够的硬度和韧性，使零件表面具有合理的粗糙度，对零件表面进行某种表面处理，注意零件的工作温度和考虑散热措施，减小工作表面的单位面积压力和减小冲击载荷等。这些都是提高零件耐久性的有效方法。

南平白糖粉碎机批发「多图」由郑州市鑫源机械制造有限公司提供。“雷蒙磨,磨粉机,粉碎机,分级机,灰钙机,铝灰分离机”选择郑州市鑫源机械制造有限公司，公司位于：河南省郑州市须水工贸园杭州路中段，多年来，鑫源机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫源机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事铝灰分离机，硫磺磨粉机，碎机的厂家，欢迎来电咨询。