

煤炭破碎机 破碎机 宏源机械质量好服务优

产品名称	煤炭破碎机 破碎机 宏源机械质量好服务优
公司名称	青州市建源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼街道办事处东建德村
联系电话	18265366763 18265366763

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市建源机械有限公司

反击式破碎机的检查

1、破碎机运转点平稳，当机器振动量突然增加时，应立即停车查明原因消除。2、在正常情况下，轴承的温升不应超过35度，温度不应超过70度，如超过70度时，应立即停车，查明原因。3、板锤磨损达到极限标志时应调头使用或及时更换。4、装配或更换板锤后，必须保持转子平衡，静平衡不得超过0.25kg.m。5、当机架衬板磨损后，应及时更换，以免磨损机壳。6、每次开机前需检查所有螺栓的紧固状态。

破碎机轴承温度过高怎么处理

在破碎机工作过程中要特别注意一下情况的发生。A.破碎机的轴承温度过高的详细排除方法：（1）首先要检查润滑脂是否减少；（2）标准来讲润滑脂应充满轴承座容积的50%；（3）要及时清洗轴承、更换润滑脂；（4）如果磨损严重请更换轴承。

破碎机哪家强？当然是青州市宏源矿山机械。产品不仅国内，还远销越南、泰国、缅甸等国家、同时我

司还在云南、广西、贵州设立多个直销办事处，深受国内外客户的赞誉和青睐。

破碎机的日常检查

- 1、破碎机设备运转点安稳，当机器振动量忽然增长时，应立刻停车查明缘故原由消除。
- 2、在正常环境下，轴承的温升不应凌驾35度，温度不应超过70度，如超过70度时，应立即停车，查明原因。
- 3、板锤磨损到达极限标记时应调头利用或实时更换。
- 4、装配或更换板锤后，必须保持转子均衡，静平衡不得超过0.25kg.m。
- 5、当机架衬板磨损后，应及时更换，以免磨损机壳。
- 6、每次开机前需检查全部螺栓的紧固状态。

需要破碎机？我当然是推荐青州宏源矿山机械，拥有先进的生产设备和精良的检测仪器，是集化工、机械、物流为一体的大型综合性企业。