

汽车音响系统维修故障维修 郑州胜利音响

产品名称	汽车音响系统维修故障维修 郑州胜利音响
公司名称	郑州中汽配大世界胜利汽车音响部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区中汽配大世界12排南1号
联系电话	13203819930

产品详情

开车时发现汽车音响系统维修左右音量不一样，我们可以先自己排查，技术问题应选择的音响公司，下面分享自己排查的方法，可以给你带来一些帮助。

先检查主机平衡钮是否在中间位置，再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样，以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样，如仍无法排除，可将主机信号线左右对调

【郑州胜利音响】自成立以来一直致力于汽车音响系统维修改装的研究，以引进与技术服务客户为目标和使命，欢迎前来咨询。

改装汽车音响系统维修不要忽视车门的处理，在改装过程中，我们的重点在以下两个方面对门板进行处理，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

减振的方法一般是用固定法进行减振，就是在门板的内侧，贴覆硬度较大的减振板如胶板等。在汽车音响系统维修扬声器的安装部位，单纯地利用表面来增加刚性还不够，可以加装刚性较好的垫圈。

拿掉跨接线,可以看到收音机显示了频道,完成。或者将CD机拆下来,从机身上找出密码号,然后通过4S店,在线向厂家获取密码。

【郑州中汽配大世界胜利汽车音响部】并秉承“诚信经营、科学管理、挑战未来、创造奇迹”的发展理念。期待来电！欢迎新老客户前来考察，我们竭诚为您服务。

上班以及下班路上一般都会放上音乐，让心情更加的放松，但是音响坏了的情况下，有时候会出现高音无声的情况，这该怎么办呢？下面就让我来带大家了解一下汽车音响系统维修时的问题。

某一个高音无声的问题，可以先检查分音器的配线是否接通，然后用电表从分音器端去测量有没有声音，可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。所提供的标准电压是否可靠。因为常有一些说明书、原理图等资料上所标的数值与实际电压值有较大差别，有时甚至是错误的。此时，应多找一些有关参考资料进行对照，必要时，还需分析被测集成电路的内部原理图与外围电路，同时通过对所标电压值的计算来证明所标电压是否有误。

电源由CPU控制的机型，则还应检查CPU供电与电源控制电路。如果显示屏点亮，观察是否有波段、内容显示，如果有内容显示，检查CPU供电、晶振及收放状态信号是否正常。如果显示屏点亮且显示屏内容正常，应检查静音及功放电路。

【郑州胜利音响】多年的努力表明我们坚持的“的汽车音响系统维修，有任何相关问题欢迎前来咨询我们，我们将为您解答，期待您的来电咨询！