

镀锌通风管加工 青岛百事特 镀锌通风管

产品名称	镀锌通风管加工 青岛百事特 镀锌通风管
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

如何科学巧妙地减小通风管道的阻力

通风管道制作过程中易出现的问题及解决

(1)现象：板材表面不平整，厚度不平均，有显著的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等情况;风管平面下沉，侧面向外突出，有显著的变形。

(2)危害性：系统运行时，风管漏风，造成不应有的空调负荷损失，并且影响风管的使用寿命;风管表面颤抖，镀锌通风管加工，产生噪声。

(3)原因分析：制作风管前，镀锌通风管安装，没有对所用材料进行质量检查;没有丈量钢板厚度。

(4)防治措施：先检查材料出厂合格证书和材料质量证实，镀锌通风管报价，然后检查材料外观;丈量钢板厚度。风管翘角、扭曲及弯头角度不正确。

通风管道质量特性：

标准颜色：银铝色

构造：以银白色耐中温无尘厚0.1mm复合铝箔为风管材料、内部由宽8mm厚5mm凹槽形亚铅支撑金属片以螺旋形连续紧密夹扣制成、精致易弯曲施工耐中温、适合无尘室使用之内夹复合铝箔风管。

应用：高绕性、耐温130oC干燥、热风设备等中高阶、无尘室内使用设备之通风排气管。

特性：易弯曲、伸缩、耐中温质轻中温精致送排风管。

厨房排烟管道的设计和安装很重要，如果不合理，镀锌通风管，往往会造成厨房排烟不畅通，直接影响油烟净

化器的使用，其主要原因有以下几种。

厨房排烟管道的设计和安装不合理，

往往会造成厨房排烟不畅通，

直接影响油烟净化器

的使用，其主要原因有以下几种：

一、主排烟管道通风面积不够

根据工程经验，排烟主管道内风速不能超过

15m/s

，否则在运行一个时期以后很容易造

成排烟系统不畅通。

在油烟净化器的运行实践中，

大部分案例都是因排烟管道通风面积不足

引起的不畅通，管道内气体的流速都在

15m/s

以上。

镀锌通风管加工-青岛百事特(在线咨询)-镀锌通风管由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司在冷热水系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，青岛百事特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创*。相关业务欢迎垂询，联系人：张胜武。