

# 砂带机 昆山新菊铁设备 砂带机配件

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 砂带机 昆山新菊铁设备 砂带机配件       |
| 公司名称 | 昆山新菊铁设备有限公司             |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 昆山柏庐北路27号               |
| 联系电话 | 18112666041 18112666041 |

## 产品详情

### 检测修理

#### 带程序的芯片

1.EPROM芯片一般不宜损坏.因这种芯片需要紫外光才能擦除掉程序，故在测试中不会损坏程序.但有资料介绍:因制作芯片的材料所致，随着时间的推移(年头长了)，即便不用也有可能损坏(主要指程序).所以要尽可能给以备份.

2.EEPROM，SPROM等以及带电池的RAM芯片，砂带抛光机，均极易破坏程序.这类芯片 是否在使用<测试仪>进行VI曲线扫描后，是否就破坏了程序，砂带机配件，还未有定论.尽管如此，同仁们在遇到这种情况时，还是小心为妙.笔者曾经做过多次试验，可能大的原因是:检修工具(如测试仪，电烙铁等)的外壳漏电 所致.

3.对于电路板上带有电池的芯片不要轻易将其从板上拆下来.

### PCB线路板制作流程

打孔。利用凿孔机将铜板上需要留孔的地方进行打孔，砂带机，完成后将各个匹配的元器件从铜板的背面将两个或多个引脚引入，然后利用焊接工具将元器件焊接到铜板上。

焊接工作完成后，对整个电路板进行权面的测试工作，如果在测试过程中出现问题，就需要通过第yi步设计的原理图来确定问题的位置，然后重新进行焊接或者更换元器件。当测试顺利通过后，整个电路板就制作完成了。

## 沉铜&板电

### 安全及环保注意事项

1. 经常注意控制面板上温度指示及过滤循环泵是否正常。
2. 每次开动沉铜线前，第壹缸先做板起动，若长时期来做板，在恢复生产时需先做假板拖缸。
3. 沉铜缸必须经常打气，砂带打磨机，所有药液缸必须保持清洁，避免灰尘等污染。
4. 生产中特别注意背光测试，发现背光不正常时即刻分析调整。
5. 经常检查摇摆、自动加药、再生装置、火牛等是否运行良

砂带机-昆山新菊铁设备-砂带机配件由昆山新菊铁设备有限公司提供。昆山新菊铁设备有限公司为客户提供“机械设备及配件,气动设备及配件,电气元件,机电设备产品销售”等业务，公司拥有“新菊铁”等品牌，专注于行业设备等行业。，在上海昆山柏庐北路27号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周经理。