

# 荣景盛 大型空压机 南阳空压机

产品名称	荣景盛 大型空压机 南阳空压机
公司名称	襄阳荣景盛机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩工业园二期C11栋
联系电话	13507289041 13507289041

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳荣景盛机电科技有限公司

### 标题

螺杆压缩机的入口空气过滤器洁净时，只能过滤掉98%的杂质，剩余2%粉尘的空气进入压缩机中。在运行过程中，空压机型号，空气中不可避免会有粉尘，水雾、酸雾、油雾等吸入，南阳空压机，如果空气中的尘埃及杂质很多，不及时清理入口过滤器，水雾与粉尘相结合，静音空压机，将堵塞轮齿，影响传动效果。酸雾吸入机体，会腐蚀零部件。此机型为喷油螺杆式空压机，空气中的粉尘与润滑油接触，污染润滑油，造成润滑油质量下降，影响轴承的润滑，从而影响整个传动系统。定期检查压缩机有无跑、冒、滴、漏现象。定期检查自动冷凝排放阀是否通畅，排液量是否正常，以保证出口气中分离出的水能及时地排走。

### 标题

怎样防止空压机配件油变黑空压机在使用的过程中，是需要有很多的湖北空压机配件来协助工作的，要不然就不能保证空压机的正常工作了，比如空压机油就是其中的一种，那么

如果空压机油变黑了，该怎么办呢？今天就给大家具体介绍下怎样防止空压机配件油变黑。一般情况下，造成空压机配件空压机油变黑的原因，主要是有两种情况，一种情况是由于空压机的油的温度太高了，这样就会让空压机经常的产生故障问题了，而且空压机的内部也比较容易产生铁屑，而吸入到空气中的微粒，这样就会造成空压机油变黑的情况了。

机器运转时，每2000小时左右检查一次皮带的松紧度。如果皮带松动，调整皮带直到皮带张紧。为了保护皮带，防止皮带在整个过程中因油污而报废。更换机油时，必须同时更换机油滤清器。更换零件应尽可能采用公司原装零件，大型空压机，否则供应商将不负责匹配问题。散热面污垢严重时，很难吹净，可将冷却器内的油倒入冷却器内，并关闭四个出入口，防止污垢进入，然后用压缩空气吹除两侧的灰尘或用水冲洗，后吹干地面水渍，安装到位。

荣景盛(图)-大型空压机-南阳空压机由襄阳荣景盛机电科技有限公司提供。襄阳荣景盛机电科技有限公司是一家从事“襄阳空压机,螺杆空压机,制氮机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“荣景盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使荣景盛在压缩、分离设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！