

# 武汉变速箱换油 武汉花都全球

产品名称	武汉变速箱换油 武汉花都全球
公司名称	武汉花都全球自动变速箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层
联系电话	18062591213 18062591213

## 产品详情

### 变速器异常响声

故障情况：异常响声在维修行业称为异响。在汽车运转过程中，常见自动变速器内有异响声、汽车行驶中自动变速器有异响，停车挂档后异响消失。

### 解决方法：

检查自动变速器油油面高度。若太高或太低，应调整至正确高度。

应举升器将汽车升起，起动发动机，在空档、前进档、倒档等状态下检查自动变速器产生异响的部位和时刻。

在有些变速箱内比如41TE，武汉变速箱换油，这个问题很突出，锁止片磨屑的大量产生，纠其根源是由于阀体内的变扭器压力调节系统的设计有问题，导致变扭器在刚开始锁止时作用压力过大，有一个压力的冲击峰。解决方案是使用改进的变扭器调压阀修包（Sonnax 92835-03K），节制TCC活塞的作用压力，从根本上解决问题。当变速器总成经过大修后，常会出现无倒挡和1挡的现象，原因可能是修理机械部分时有未注意到的环节。

某一系统发生故障时，TCM将执行紧急运行模式(ERM)。此时变速器所有其他电控功能将无法起作用，变速器只能处于液力3挡接合状态，不过R挡、1挡依然可以使用。另外，当自动变速器处于紧急运行模式时不能检查油位。

在变速器的执行元件中有7个电磁阀(图15)，它们受TCM控制，将来自油泵的油压直接分配给相应的换挡元件。

其中有2个电磁阀在换挡期间起作用，以保证换挡的平顺性；1个电磁阀调节主油压；武汉变速箱换油-武

汉花都全球(在线咨询)由武汉花都全球自动变速箱有限公司提供。武汉花都全球自动变速箱有限公司为客户提供“变速箱,变速箱维修,变速箱故障”等业务，公司拥有“花都自动变速箱”等品牌，专注于工业维修、安装等行业。，在武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：柯经理。