

环宇反应釜厂家定制 日照实验室不锈钢反应釜

产品名称	环宇反应釜厂家定制 日照实验室不锈钢反应釜
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

产品详情

磁力不锈钢加氢防爆反应釜

磁力加氢防爆反应釜采用环形稀土永磁耦合驱动器，搅拌力矩大，具有静密封、无泄漏的特点。适合氢气参与的反应。

磁力不锈钢反应釜材料主要采用1Cr18Ni9Ti 不锈钢，并可根据不同介质要求制作钛材（TA2）、聚四氟乙烯衬套及衬镍（Ni6）。搅拌轴承采用自润滑耐磨轴套，适合于各种介质的搅拌。出料方式有上出料和下出料两种，供用户订货时选用。磁力反应釜具有运转平稳、噪音小、操作方便等特点，是实验室及工厂进行各种化学反应的常用装置。

磁力反应釜具备一般反应釜功能外，实验室不锈钢反应釜价格，另配有吊盖装置，可以方便轻松的打开釜内清理，减轻操作人员的劳动强度。

磁力反应釜加热方式采用夹套导热油电加热，控温精度高，配套电机一般采用直流伺服电机，实验室不锈钢反应釜生产商，亦可根据用户要求采用防爆电机，变频器无级调速及其他防爆电器配件。

不锈钢磁力反应釜故障原因

不锈钢磁力反应釜故障现象：密封面处出现泄漏。

反应釜故障原因：螺杆螺纹松动；密封面损伤。

排除方法：将螺杆重新上紧；重新修磨抛光密封面。

不锈钢磁力反应釜故障现象：阀门处出现泄漏。

反应釜故障原因：阀杆（针）、阀口密封面损伤。

排除方法：维修、更换阀杆（针）、阀口。

不锈钢磁力反应釜故障现象：外磁钢旋转，内磁钢不转，电机电流减小。

反应釜故障原因：釜内温升过高，冷却循环不畅，内磁钢因高温褪磁。

加氢反应，内磁钢套有裂纹，内磁钢膨胀。

排除方法：通知供货商，重新更换内磁钢。

不锈钢磁力反应釜故障现象：磁力耦合传动器内有摩擦的噪音。

反应釜故障原因：轴套、轴承磨损，间隙过大，内磁钢转动出现跳动。

排除方法：与供货商联系，更换轴承、轴套。

威海环宇化工机械有限公司可生产压力为40MPa，实验室不锈钢反应釜生产厂家，设计温度450度的小釜，日照实验室不锈钢反应釜，大釜容积可达到30m³，压力可达到10MPa，极限真空 6×10^{-2} MPa。

轴封形式有磁力传动静密封、填料传动密封、双端面机械密封等；

加热方式有电加热、高频感应加热、远红外加热、马弗炉加热、夹套水蒸汽加热和导热油电加热棒加热等；

材料有各种牌号的不锈钢、钛材、镍材、锆材、钽材、哈氏合金和透明硼硅玻璃等，是国内目前常用的应用于实验室反应设备。

环宇反应釜厂家定制-日照实验室不锈钢反应釜由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司在反应器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，环宇化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：董国峰。同时本公司还是从事外盘管加热不锈钢反应釜，夹套加热不锈钢反应釜，威海不锈钢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。