

东风凯普特驾驶室车顶导流罩 天一同兴 郑州东风凯普特驾驶室

产品名称	东风凯普特驾驶室车顶导流罩 天一同兴 郑州东风凯普特驾驶室
公司名称	襄阳天一同兴商用车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C5
联系电话	15071558500

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳天一同兴商用车配件有限公司

东风劲诺驾驶室空壳，东风金刚驾驶室空壳，东风劲卡驾驶室空壳等都是东风股份旗下的东风工程车事业部强力打造的，价格方面响应国家号召，下乡补助等活动，让客户更加有信心。

东风驾驶室有东风工程车系列驾驶室，车驾驶室，东风鼓风驾驶室，东风特汽车驾驶室。东风力拓驾驶室属于东风股份工程车系列。东风汽车股份新研发的新一代东风工程车“力拓”在襄阳正式下线，这也是东风汽车股份第200万辆轻型商用车的实例见证。以此为契机，工程车事业部发布了中期事业计划。

襄阳天一同兴商用车配件有限公司经营东风轻卡系列配件，东风多利卡驾驶室是我公司主打产品之一，公司本着诚信、服务的宗旨为广大客户供应东风配件。供应东风多利卡配件，东风多利卡全车配件价格，东风多利卡大灯、保险杠、雾灯、转向灯、车门空壳、车架、大梁、驾驶室线束、仪表台、座椅、暖风机、鼓风机、水箱、中冷器、变速箱、车厢板、中网等东风多利卡全车配件本公司长期，，欢迎新老客户来电咨询。

湖北东风多利卡D9驾驶室发动机故障比较多，一旦出现问题让一些车主不知道该从哪里下手检查，2018款东风凯普特驾驶室，其实只要遵循一定的步骤顺序就可以靠自己检查出发动机问题所在，东风凯普特驾驶室k6，湖北东风多利卡D9驾驶室总成，湖北东风多利卡D9驾驶室厂家就来给大家讲讲。

- 1、首先要检查发动机是否因为其他的杂物阻塞，四川东风凯普特驾驶室，打开发动机罩.看看发动机附近有没有比较大的阻塞物，还有灰尘等特别要注意的是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处有没有启漏的情况出现，同时可以用机油尺，检查下机箱里面的机油是否干净，机油量是否太多或太少
- 2、看看冷却液的量是否在允许的大值和小值之间.
- 3、可以通过冷车启动的情况来观察，一般顺利启动的时间是5秒，点火不会超过两次，而且启动后发动机也不会出现颤抖，异声.
- 4、当发动机转速改变时不应该强烈，而且仪表盘上面指针情况灵敏，这样可以随时监测发动机情况，但是如果加速出现发动机突爆声和断火情况就证明有问题.
- 5、发动机要尝试各种转速运行情况，后要稳定在800mdash-900r/min时运行10分钟到1个小时，看看发动机是否还是平稳，有没有出现抖动或者响声.
- 6、排气口排出的废气也可以说明问题(和机油燃烧是否充分有关系)，正常的时候应该是(环境气温低时的蒸气除外)、无味(将手放在排气口附近片刻，然后观看手上有无油迹.闻一闻是否有气味).
- 7、发动机停车一段时间后，试热车起动，在正常工作温度下(摄氏60mdash;80度)发动机应在5秒内一次起动成功.

东风凯普特驾驶室车顶导流罩-天一同兴-郑州东风凯普特驾驶室由襄阳天一同兴商用车配件有限公司提供。襄阳天一同兴商用车配件有限公司为客户提供“东风多利卡驾驶室,东风凯普特驾驶室,东风力拓驾驶室”等业务，公司拥有“东风多利卡驾驶室,东风凯普特驾驶室,东风力拓驾驶室”等品牌，专注于汽摩及配件代理等行业。，在湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C5的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理

。