

活塞式空压机品牌 荣景盛 宜昌活塞式空压机

产品名称	活塞式空压机品牌 荣景盛 宜昌活塞式空压机
公司名称	襄阳荣景盛机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩工业园二期C11栋
联系电话	13507289041 13507289041

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳荣景盛机电科技有限公司

标题

大家都需要选购到的节能空压机，这个就需要多关注下质量了，质量直接关系到它的功能和使用寿命方面，只有选择质量高的节能空压机，才能保证有足够长的使用时间，在质量方面，大家可以多咨询几家，这样慢慢的就会了解一些性的知识了。看使用的要求。我们选购节能空压机的目的，就是为了更好的使用它，因为我们要看下使用起来是不是比较方便，如果操作比较繁琐的话，是非常麻烦的，只有是选择操作比较简单的节能空压机。

标题

襄阳空压机配置根据压缩气体干燥和净化的程度选用也不一样，襄阳空压机因客户要求允许程度不同，选择亦有不同。襄阳螺杆空压机通用用户的配置方案顺序为：压缩机+储气罐 + FC离心式油水分离器（前置）+冷冻式干燥机 + FT主管路过滤器+FA微油雾过滤器 +（吸附式干燥机 + FT + FH活性炭除臭过滤器）。其中D为C级离心式油水分离器，完全过滤3 μ 或更大的固态离子，去除99%水份，40%的油雾，含油量：1 - 3PPM；FT级主管路

过滤器，完全过滤1 μ或更大的固态离子，去除100%的水份，宜昌活塞式空压机，70%的油雾，常压：-23℃，含油量：1PPM；FA为微油雾过滤器，有油活塞式空压机，微玻璃纤维经特殊设计的密度、直径及表面处理，可过滤0。

空压机漏油故障的原因及排除方法：襄阳空压机在使用过程中常见的故障主要有三类：漏油故障、过热故障以及异响故障，下面分类进行分析与解决。襄阳空压机故障现象：在空压机的日常操作中，无油活塞式空压机，经常会出现空压机漏油现象，外表有润滑油溢出。故障原因：1、油封脱落或油封缺陷漏油。2、主轴松旷导致油封漏油。3、结合面渗漏，进、回油管接头松动。4、皮带安装过紧导致主轴瓦磨损。5、铸造或加工缺陷也会造成空压机漏油现象。

活塞式空压机品牌-荣景盛(在线咨询)-宜昌活塞式空压机由襄阳荣景盛机电科技有限公司提供。“襄阳空压机,螺杆空压机,制氮机”选择襄阳荣景盛机电科技有限公司，公司位于：湖北省襄阳市光彩工业园二期C11栋，多年来，荣景盛坚持为客户提供好的服务，联系人：刘刚。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。荣景盛期待成为您的长期合作伙伴！