

贵州STORZ史托斯 21210 摄像头线缆维修厂家

产品名称	贵州STORZ史托斯 21210 摄像头线缆维修厂家
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linbatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

贵州STORZ史托斯 21210 摄像头线缆维修厂家 贵州STORZ史托斯 21210 摄像头线缆维修厂家 广州云启设备有限公司, 摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源出现故障, 立即维修总比不维修要好。把故障控制在初发状态, 尽量减少故障扩大话, 出现问题, 立即停用。尽快解决。广州云启公司将在保证质量的前提下, 尽可能的降低成本, 摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修, 维护客户的利益。提高客户对摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修的满意度, 广州云启公司的服务承诺是: 信誉至上, 用户至上的原则。并提供终身的摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修技术咨询服务。

维修各种内窥镜用摄像系统, 如STORZ(史道斯)、Stryker(史赛克)、WOLF(狼牌)、AESCULAP(蛇牌)、OLYMPUS(奥林巴斯)、GIMMI(吉米)、WISAP、MICON等等 维修Panasonic(松下)GP-KS162、KS822、GP-US742、GP-US542摄像头、及摄像头到摄像主机的多芯线缆及相关部件 维修Smith&Nephew450P及460H摄像头、DYONICSED-3摄像头及3503-CCDCAMERA摄像主机、DYONICSHD900摄像系统 维修rudolf诺道夫C2011及C3011摄像头、摄像主机, rudolf3CCD摄像头 维修WOLF(狼牌), STORZ(史道斯)内窥镜接口适配器(维修之前状况)(如: 月牙折断、扳把断开等都可修理)

贵州STORZ史托斯 21210 摄像头线缆维修厂家 贵州STORZ史托斯 21210 摄像头线缆维修厂家 维修OTV-SCOTV-S5OTV-SP1OTV-SXOTV-SX2腔镜摄像系统 维修奥林巴斯OLYMPUSOTV-SC摄像系统 维修奥林巴斯OLYMPUSOTV-S5摄像系统 维修奥林巴斯OLYMPUSOTV-SP1摄像系统 维修奥林巴斯OLYMPUSOTV-SX摄像系统 维修奥林巴斯OLYMPUSOTV-SX2摄像系统 维修奥林巴斯OLYMPUSOTV-S6摄像系统CAMERAHEADOTV-S6H-1N 维修奥林巴斯OLYMPUSOTV-S7摄像系统CAMERAHEADOTV-S7H-1N/OTV-S7H-1D-F08E 维修GIMMI吉米各型号内窥镜摄像系统-S.2000.15S.200S.2019.00S.2015.00S.2010.00 维修吉米GIMMIS.2000.15摄像系统AlphaNovoCam3CCD 维修吉米GIMMIS.200摄像系统AlphaDigicam3CCD 维修吉米GIMMIS.2019.00摄像系统ALPHANOVOCAMII 维修吉米GIMMIS.2015.00摄像系统AlphaNovoCamII 维修吉米GIMMIS.2015.00摄像系统NovoCam 维修吉米GIMMIS.2010.00摄像系统AlphaDigicamV

贵州STORZ史托斯 21210 摄像头线缆维修厂家 贵州STORZ史托斯 21210 摄像头线缆维修厂家 维修案例:

设备名称：STORZ H3-Z摄像头 检测故障：图像模糊图像偏黄，有雪花 维修方案：更换CCD
维修周期：5-7工作日 保修周期：6个月

选择了广州云启设备维修就等于选择了技术+服务。我们非常高兴您可以来电咨询，咨询请告知具体设备品牌，型号，故障等相关信息，这样方便我们针对具体设备故障，做出初步判断，供您参考。也可以直接寄设备过来，我们工程师检测，然后出具的检测报告。 tryker史赛克X8000冷光源维修
故障现象：冷光源计时报警；检测结果：灯泡寿命时间用完；维修方案：灯泡计时模块清零
维修案例一：设备名称：GIMMIS.2015.00摄像头 检测故障：图像时有时无线缆故障
维修方案：更换线缆，测试。 维修周期：2个工作日 保修周期：6个月

维修案例二：stryker 1088-210-122摄像头 无图像 设备名称：stryker 1088-210-122摄像头 检测故障：
无图像，线缆性能不良，老化严重 维修方案：更换CCD，更换线缆。 维修周期：7个工作日，
保修周期：非人为保修3个月

贵州STORZ史托斯 21210 摄像头线缆维修厂家STORZ史托斯 21210 摄像头线缆维修厂家

[辽宁STORZ史托斯 20134020 冷光源维修找云启](#)