

天津大型打桩机 天津大型打桩机 天津坤鹏航建筑工程

产品名称	天津大型打桩机 天津大型打桩机 天津坤鹏航建筑工程
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

产品详情

打桩机常见故障原因及及排除方法

打桩机常见故障原因及及排除方法：

液压锤冲击能明显降低、冲击频率也降低

原因：a . 蓄能器压力低于0.8Mpa；b . 回油路堵塞造成背压太高；c . 锤杆在锤的下部被卡死或锤杆柄折断冲击柱塞到达制动区才与锤杆头部撞触；d . 供油压力过低、流量过低；

排除方法：a . 检查补充蓄能器压力；b . 检查管路、通油道、使背压不超过0.5MPa；c . 拆下锤杆，排除卡死现象或更换锤杆；d . 检查油泵和安全阀使工作流量和工作压力达到要求；

打桩机施工分析孔底沉渣的原因

打桩机施工分析孔底沉渣的原因。旋挖钻机在成孔过程中也许会在孔底发生一些沉渣，这个是无法避免的能够说是旋挖钻机的一个缺陷吧，那么它为啥会在孔底发生沉渣呢，主要仍是它的施工工艺不一样。旋挖钻机工法选用的是无循环泥浆钻进，从而是钻渣不能通过泥浆的循环携带到地面沉降下来，咱们能够成旋挖钻机为连续排渣，发生沉渣主要有一下

几点因素。

旋挖机的斗齿和钻斗底盖之间的残留;小型旋挖钻机的钻斗斗齿是稀疏摆放，齿间流落钻渣是不可避免的;钻具的底盖封闭不严实;旋挖钻机钻斗外缘边刃切削的土体，因为孔底是平面不能进入筒体的进口，因此残留于孔底边缘;钻进泥砂，流塑性地层时，钻进钻斗内的钻渣在提高中丢失严峻，有时乃至全部丢失在钻孔内;钻斗回次进尺过大，天津大型打桩机价格，装载过满，渣土从顶盖排水孔挤出。规则，冲突型桩，端承型桩的孔底沉渣厚度目标分别为不大于100mm，不大于50mm。

用以起吊桩和桩锤，桩架前面有两根导杆组成的导向架，用以控制打桩方向，使桩按照设计方位准确地贯入地层。将柴油锤按其构造形式分导杆式和筒式。导杆式柴油锤以柱塞为锤座压在桩帽上，以汽缸为锤头沿两根导杆升降。

打桩时，先将桩吊到桩架龙门中就位，再将柴油锤搁在桩顶，降下吊钩将汽缸吊起，又脱开吊钩让汽缸下落套入柱塞，将封闭在汽缸内的空气进行压缩，汽缸继续下落，直到缸体外的压销推压锤座上燃油泵的摇杆时，燃油泵就将油雾喷入缸内，天津大型打桩机施工，油雾遇到燃点以上的高温气体，了解到当即发生燃爆，天津大型打桩机，爆发力向下冲击使桩下沉，向上顶推，使汽缸回升，待汽缸重新沿导杆坠落时，塔架和导向架可以一起偏斜，用以打斜桩。导向架还能沿塔架向下引伸，用以沿堤岸或码头打水桩。

天津大型打桩机价格-天津大型打桩机-天津坤鹏航建筑工程由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。天津市坤鹏航建筑工程有限公司在桩工机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，坤鹏航一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：冯经理。