

武汉自动变速箱故障维修 武汉花都全球

产品名称	武汉自动变速箱故障维修 武汉花都全球
公司名称	武汉花都全球自动变速箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层
联系电话	18062591213 18062591213

产品详情

通常来讲，波箱烧毁行星齿，一般有两个原因，一个是波箱的散热不好，一个是波箱在设计的时候，在润滑油路上有缺陷，可是01v这个波箱没有这方面的技术通报，同时在维修的时候也没有发现，总烧毁行星齿的故障，

那就是前一个原因了，可是，在更换波箱的时候，已经把散热油管和水箱，清洗干净了，用压缩空气吹也特别得通畅，没有发现异常，由于两个波箱的故障一样，排除了波箱内部有故障的原因，

油压电磁阀是最重要的，油路上的主油压调节是不可以动的，但是有时你必须清洗主油压阀，要注意做好这个记号

4挡离合器片容易烧，电磁阀线和电磁阀容易损坏，电磁线1, 3, 4号高温后容易产生联接现象，但系统无故障码，自动变速箱故障维修，TCC阀容易拉毛发卡，造成踩刹车会熄火或抖动.油泵上zui小的钢环磨损后容易造成没有爬行现象.另外冲击和主油压电磁阀电流值关系非常大，另外换挡质量阀和皮碗质量和装配间隙都有很大关系.

在有些变速箱内比如41TE，这个问题很突出，锁止片磨屑的大量产生，纠其根源是由于阀体内的变扭器压力调节系统的设计有问题，导致变扭器在刚开始锁止时作用压力过大，有一个压力的冲击峰。解决方案是使用改进的变扭器调压阀修包（Sonnax 92835-03K），节制TCC活塞的作用压力，从根本上解决问题。当变速器总成经过大修后，常会出现无倒挡和1挡的现象，原因可能是修理机械部分时有未注意到的环节。

武汉自动变速箱故障维修-武汉花都全球由武汉花都全球自动变速箱有限公司提供。武汉花都全球自动变速箱有限公司位于武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前花都在工业维修、安装中享有良好的声誉。花都取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理

水平达到了一个新的高度。花都全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。