

肇庆环氧自流平 卓诚地坪有限公司 环氧自流平施工队

产品名称	肇庆环氧自流平 卓诚地坪有限公司 环氧自流平施工队
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

产品详情

光照也是影响地坪漆涂装效果的重要因素之一，聚氨酯地坪漆涂料在贮存和运输过程中要防止暴晒，环氧自流平施工队，在施工过程中要防止阳光直射。尤其在炎热高温的夏季，阳光直射下的被涂饰的地坪漆基层表面温度过高，会使其脱水或脱溶剂速度过快，使成膜的效果不佳，从而严重影响地坪漆涂层的质量。

聚氨酯地坪漆涂料的施工环境，是指施工时周围环境的气象条件及卫生情况(污染物)。它在地坪漆涂料的干燥与成膜过程中起重要的作用，防静电环氧自流平，对地坪漆涂膜的黏度和地坪漆涂层的质量有很大的影响。

环氧自流平使用时注意事项：

为保持其地坪特性及光洁细致、外表美观的优点，特别注意：

- 1、在使用中，严禁硬利器轧、刮划地面；严禁高温物体（电烙铁、电炉子等）和低温物体（干冰、液氮等）直接接触地面；应避免油灯及腐蚀性化学物品污损地面。
- 2、带有棱角、坚硬底盘的设备不得在地上拖移。
- 3、避免钢轮等的交通；不要有过重的交通及负载，与地面接触处要注意避免产生划痕。重物支承点面积小时应加支承垫。
- 4、汽车在行驶过程中应避免急速刹车及急转弯。

环氧地坪膨胀裂缝

由于伸缩缝设置不合理、混凝土膨胀或钢筋不匹配造成的，在板的一半或三分之一处会出现规则裂缝。采取合理配筋、在混凝土中掺加尼龙纤维、合理设计切缝、控制混凝土坍落度等预防措施，肇庆环氧自流平，可避免混凝土产生膨胀裂缝。

环氧地坪蠕变

这是因为环氧树脂地板在使用过程中被叉车和叉车橡胶轮长期压下和释放。叉车橡胶轮经过的区域会出现小裂纹，但通常仅在表面上。虽然这种裂缝不会影响地板的正常使用，但在设计中可以考虑车轮压力问题，适当添加尼龙纤维可以缓解这一问题。

肇庆环氧自流平-卓诚地坪有限公司-环氧自流平施工队由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。肇庆环氧自流平-卓诚地坪有限公司-环氧自流平施工队是东莞市卓诚地坪科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贺先生。