

精密仪表机芯厂家 三联仪表机生产销售 绍兴精密仪表机芯

产品名称	精密仪表机芯厂家 三联仪表机生产销售 绍兴精密仪表机芯
公司名称	武义县三联仪表机芯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县环城南路中心巷3号
联系电话	15058590762

产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

工作原理是：当被测介质通过接口部件进入弹性敏感元件（弹簧管）内腔时，弹性敏感元件在被测介质压力的作用下其自由端端会产生相应的位移，相应的位移则通过齿轮传动放大机构和杆机构转换为对应的转角位移，与转角位移同步的仪表指针就会在示数装置的度盘刻线上指示出被测介质的压力。

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表每半年至少校验一次，如指示压力值超过精度，应予以更换。

压力表运行时，为防止弯管堵塞，须定期进行冲洗。冲洗后，不得在存水弯管未积聚冷凝水前接通压力表，以免高温蒸汽直接接触弹簧弯管而损坏压力表。

压力表需经常擦拭（标示工作压力的红线必须标在刻度盘上），以保持压力表整洁和指示压力清晰可见。

要经常检查、观察存水弯管上的旋塞位置，以免压力表指示值的虚假。

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

信号强度不够

可能故障：

- (1) 压力校验仪检测器位置移动或不符合要求。
- (2) 主机电源能量不足。
- (3) 监测点管道内壁结垢太厚，外壁附着物处理不够完全。
- (4) 管道是否充满水或有结垢异物。
- (5) 探头安装方式不正确。

处理方法：

检查压力校验台检测器位置、主机电源，敲击管道外壁震掉结垢、再次处理外壁附着物；
检查探头安装是否合适。