

大功率IH线圈盘 IH线圈盘 济华实业有限公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 大功率IH线圈盘 IH线圈盘 济华实业有限公司 |
| 公司名称 | 上饶市济华实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省上饶市经济开发区兴园大道8号 |
| 联系电话 | 18079338202 |

产品详情

上饶市济华实业有限公司——IH线圈盘

什么是电磁炉的双环(圈)线圈盘所谓的双环线圈盘就是在绕制线盘过程中，在绕制完若干匝后，在线圈盘的中部间隔一段距离，然后再绕制剩下的匝数，使其形成两个相对的线圈。

设计双环线圈盘主要是为了缓解电磁炉的“点沸”效应，大功率IH线圈盘，一般的线盘在制作时由于绕制工艺的限制，在整个线圈的均匀度上很难保证一致，因此生产出来的每个线盘产生的磁场分布也不尽相同。由于这个先天的原因，铝板式IH线圈盘，每台电磁炉的磁场分布也不尽相同，所以在加热时磁场密度大的区域就会先沸腾，磁场密度低的区域就会后沸腾。这个现象一般在水沸腾的初期比较明显，但到全部沸腾时已基本不明显。双环线圈盘主要是在绕制的结构上进行改进，使其产生的磁场分布更为均匀，锅具底部感生涡流的面积增大，达到缓解“点沸”效应的目的。

上饶市济华实业有限公司——IH线圈盘

电磁炉不加热

维修方法：电磁炉在使用时如果出现指示灯亮而电磁炉报警不加热或者是断续加热的情况，对于已经长时间使用过的电磁炉来讲，会出现这样的情况一般是它的微动开关出现了故障。电磁炉微动开关被损坏之后，就会导致电磁炉CPU在进行工作时判断错误，终造成指示灯亮而电磁炉报警不加热的情况。对电磁炉维修时主要是更换它的微动开关。当然电磁炉不加热的原因有许多，更多可参考《电磁炉不加热怎么回事？通电但不加热的原因以及维修方法》。IH线圈盘

上饶市济华实业有限公司——IH线圈盘

当线圈的电流的磁场，线圈特性阻抗造成的当然是不一样的，针对同样的线圈，在同样的频率的电流的磁场，电感将为关键部位的转变，即关键部位的特性阻抗的不一样而转变，根据线圈的电流流量会提升特性阻抗钟头。那么什么叫电磁感应电线的电缆线实际应用效果？实际上，它是存有根据输电线，创建电磁场的应用，它是绕成螺旋形提升电磁场，可以用少的室内空间，做到高的磁感应强度。IH线圈盘

上饶市济华实业有限公司——IH线圈盘

留意线圈盘工作中标准

即便线圈盘有很多优良的特性，可是在应用全过程中也要留意工作中标准好是在空气相对湿度不超95%，沒有可燃性和腐蚀汽体的自然环境中，除此之外，工作标准电压不应该超过额定电流，线圈盘生产厂家以便安全起见，机壳应当合理接地装置。布线一部分应当放到隔热层的外边，防止与水、腐蚀、可燃性物质触碰。IH线圈盘

上饶市济华实业有限公司——IH线圈盘

电磁炉在使用过程中无法调节功率

维修方法：在电磁炉的维修方法中，遇到这样的情况可能是因为电磁炉它的加热/定温电阻短路导致电磁炉操作面板功率调节的这一个按钮无法使用，这时在对电磁炉进行修理的时候就需要将其损坏的元件进行更换。

主控IC出现损坏同样会导致电磁炉在使用过程中无法进行功率调节，一般使用年限比较长的电磁炉容易出现这样的问题，电磁炉长时间处在高温的环境下，就会增加IC损坏的概率，在维修电磁炉是我们就需要对电磁炉的IC进行更换。IH线圈盘

上饶市济华实业有限公司——IH线圈盘

电磁炉整机无反应

维修方法：电磁炉出现整机无反应同时也没有出现爆机的情况，IH线圈盘，在拆开电磁炉的同时也没有发现保险丝被烧，IH线圈盘批发，那么可以初步断定的是电磁炉电源芯片被损坏。电源芯片产生出的18V电压经过了7805之后会变成+5V电压供CPU进行工作，这时如果提供不出相应的电压，那么电磁炉CPU也就不能正常的进行工作了，这时我们在对电磁炉检修是就主要对其芯片进行检测。IH线圈盘

大功率IH线圈盘-IH线圈盘-济华实业有限公司由上饶市济华实业有限公司提供。上饶市济华实业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济华实业——您可信赖的朋友，公司地址：江西省上饶市经济开发区兴园大道8号，联系人：黄经理。