

桂林水环真空泵 旋片式真空泵 耐腐蚀水环真空泵

产品名称	桂林水环真空泵 旋片式真空泵 耐腐蚀水环真空泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

旋片式真空泵冒烟和喷油：指旋片式真空泵在运转中排气口冒烟或者喷油。

1、冒烟，如果是泵刚刚开始运转有冒烟的现象，属于正常，如果长时间在冒烟就是不正常了。解决之道：冒烟说明泵的进气口外，包括管道、阀门、容器有漏气的情况。检漏以后处理了，冒烟会结束。2、喷油，说明进气口外有大量的漏点，桂林水环真空泵，甚至是进气漏大气。解决之道：封住泵的进气口使泵运转，如果不喷油的话，说明有漏点；排气阀片损坏，检查排气阀片是否损坏，更换坏的排气阀片。

水环真空泵机组：

水环真空泵机组自动控制系统能随时根据系统真空度变化自动启停。当系统真空降低到比设定值还大10kPa100mbar时，机组配三台循环水真空泵。正常运行时投用一至两台。每台均为10U%容量。如一台泵运行时由另一台泵处于自动备用。则由压力开关的作用又使备用泵停下，这样就保证了抽气压力在规定范围以内运行。

旋片式真空泵真空度下降：指当下测得的旋片式真空泵真空度比出厂指标或者以前使用时的真空度低。引起真空度低的原因有很多，这里介绍几种主要的情况。

- 1、这次加的真空泵油的牌号和原先的不一样。不同的真空泵油牌号，水循环真空泵，由于不同牌号油内的饱和蒸汽压不一样，所以其的结果是不一样的。解决之道：根据产品的型号规格更换正确的新真空泵油。
- 2、另外也是由于真空泵油造成的真空度低的情况，就是真空泵油乳化变色，液环式真空泵，或者过脏。

解决之道：放干净泵内的所有真空泵油，更换同类型的真空泵油，并解决被抽气体中水蒸气和杂质不进入泵内。

3、被抽气体的温度可能过高。解决之道：降低被抽气体的温度，或可以加一个相应的换热器。

4、泵内的油路不通或者不畅，耐腐蚀水环真空泵，泵腔内没有保持一定量的油量。解决之道：检查油路是否畅通，并加同类型的真空泵油。

5、配合的间隙改大。这是长期被抽气体内含有粉尘等，造成旋片和定子之间磨损后的间隙增大。解决之道：检查间隙是否过大，更换新的零部件。

桂林水环真空泵-旋片式真空泵-耐腐蚀水环真空泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司位于深圳市光明新区玉律村大洋一路7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博耐泵业在真空泵中享有良好的声誉。博耐泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博耐泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。