

# 日宝德国schutze 材缺陷标识标记喷枪 标记喷枪

产品名称	日宝德国schutze 材缺陷标识标记喷枪 标记喷枪
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze标记喷枪中国总代理。

德国schutze标记喷枪效果好。

德国schutze标记喷枪招经销商。

现象:不能正常调节气压或刚接上压缩空气气就会直接从枪口喷出原因:

- 1、空气调节器受损或空气阀门损坏
- 2、空气阀门回位弹簧断掉或未安装对策:1、更换空气调节器或空气阀门  
2、更换空气阀门回位弹簧或装上空气阀门回位弹簧

现象:顶针密封件漏涂料原因:

- 1、顶针密封圈磨坏

- 2、顶针密封圈垫未安装
- 3、顶针密封圈弹簧损坏或未安装
- 4、顶针密封螺帽松脱
- 5、顶针与密封圈的接触处磨损
- 6、顶针与喷枪不配套对策:1、更换顶针密封圈 2、加装顶针密封圈垫片 3、更换或加装顶针密封圈弹簧
- 4、拧紧顶针密封螺帽 5、更换喷嘴套装 6、更换与喷枪相配的喷嘴套装

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze标记喷枪中国总代理。

德国schutze标记喷枪效果好。

德国schutze标记喷枪招经销商。

## 节约资源

在当今时代，每个工厂都应该寻找减少碳排放的方法。好消息是，此设备在保护环境的同时还可节省资金。借助多组份设备，工厂可以通过以

下几种主要方式来避免浪费。

?首先，与手动混合方法相比，多组份设备材料浪费明显减少，因为该设备会在喷涂之前混合材料。现在无需混合大量涂料然后在其冷却后扔掉

一半，而是在喷涂前直接混合物料，因此浪费的材料是喷管中残留的少量涂料。

?其次，多组份设备仅使用很少量的溶剂，从而可降低溶剂成本、降低处理成本并减少排放。

东莞市日宝电子科技有限公司

## 德国油漆标记喷枪雾化好

根据客户反应油漆标记喷枪遇到喷涂效果达不到要求是怎么回事？在日常的喷涂作业中，如果感觉喷涂效果没有达到自己的要求，但是又不知道如何调试的时候，还是请您拿起电话拨打我司电话，会有技术人员与您沟通解决。

一般达不到喷涂要求的原因是：

一，气压不够，油漆标记喷枪需要足够足量的气压，才能使喷涂雾化效果达到精细的状态。

二，合理分配标记喷枪开关气压和雾化气压的气量和气压的大小。

二，第三，满足油漆量的供应稳定，才是稳定雾化效果均匀的好的保障。