

# 黔西南户外单色LED屏 策亮led单色显示屏

产品名称	黔西南户外单色LED屏 策亮led单色显示屏
公司名称	昆明策亮光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区人民西路815号2幢2203号（昌源中路地铁口B出口）
联系电话	15288492009 15288492009

## 产品详情

解决方法：

### 一、整屏不亮，整屏黑屏

- 1、检测电源是否通电。
- 2、检测同步屏通讯线是否接通，有无接错。
- 3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
- 4、如果是同步屏，电脑显示器是否保护，或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。

### 二、整块单元板不亮

- 1、连续几块板横方向不亮，黔西南户外单色LED屏，检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通；或者芯片245是否正常。
- 2、连续几块板纵方向不亮，检查此列电源供电是否正常。

## 模组色条

现象：

模组出现竖条颜色异常：高亮，暗亮，户外单色LED屏价格，常亮，红绿蓝颜色异常。

原因：模组芯片异常，该列某灯珠内部短路，PCB板线路短路，模组之间挤压。

维护方法：

使用备品模组替换掉问题模组。

上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。

在被换下来的模组上面标明维修原因，且须标记好该模组在大屏中的确切坐标位置。

模组出现色块/色条

现象：模组上出现一个矩形/长条形的颜色异常区域。

原因：模组上某一颗IC 出现异常。

维护方式：

使用备品模组替换掉问题模组。

上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。

在被换下来的模组上面标明维修原因，且须标记好该模组在大屏中的确切坐标位置。

开机三无，指示灯亮。

分析检修：首先检查电源板输出电压、待机电压正常，户外单色LED屏生产厂家，开机无24V电压输出。测量主电源初级电路未见异常，测量开关电源次级输出端对地电阻为0，说明开关电源输出端有短路器件。断开24V输出连接器CQN1后测量，电源板输出电压正常，判断故障在负载电路。检测背光灯板主、副升压电路元件，发现Q1击穿，L1烧焦。更换Q1、L1后开机，光栅暗淡不稳定，户外单色LED屏批发价格，然后熄灭。再查，发现Q1的S极电阻R5~R8阻值变大，引起过流保护电路启动。更换R5~R8后故障排除。

黔西南户外单色LED屏-策亮led单色显示屏由昆明策亮光电科技有限公司提供。昆明策亮光电科技有限公司为客户提供“LED屏,亮化工程”等业务，公司拥有“策亮光电”等品牌，专注于液晶显示器等行业。在昆明市西山区人民西路815号2幢2203号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：魏总。