

# 重庆马克功放 Mark功放售后 马克功放厂家维修

产品名称	重庆马克功放 Mark功放售后 马克功放厂家维修
公司名称	广州音响功放维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	13711730678 13711730678

## 产品详情

虽然No. 532没有采用单声道独立设计，而是把两声道各400瓦的后级装在一部机箱裡面，但对于音响设计而言其限制更大。No.

532内部全新设计的放大线路，进一步降低了噪讯，让音乐讯号更为纯净。从顶部观察No. 532，可以看到机箱区分为三个部分，中央放置关键的电源供应，左右两侧则是放大线路，彼此相互独立分离，让机箱内部的干扰极低。

本公司具有先进的机械设备和技术人员，并经过各严格培训，审批合格上岗。不但具有丰富的现场设计安装和运行实践经验，还具备良好的职业素质和高度责任感。外地用户可邮寄本地用户可直接到店面下单检测。

维修马克585、no.531H、no.532H、no.532、no.326S、no.33H单声道后级、no.53、no.436、no.32、no.52功放等型号。杂音、开不了机、自动关机、没电源、没声音、一边没声、控制失灵、面板不显示、音量不均衡、烧坏等故障判断维修。

美国马克Mark Levinson售后维修中心以的技术、的服务受到了广大客户的认同和称赞。目前，本公司具有先进的机械设备和技术人员，并经过各严格培训，审批合格上岗。不但具有丰富的现场设计安装和运行实践经验，还具备良好的职业素质和高度责任感。外地用户可邮寄本地用户可直接到店面下单检测。

维修马克585、no.531H、no.532H、no.532、no.326S、no.33H单声道后级、no.53、no.436、no.32、no.52功放等型号。杂音、开不了机、自动关机、没电源、没声音、一边没声、控制失灵、面板不显示、音量不均衡、烧坏等故障判断维修。

电源的处理与净化仍旧是No.326S的重点。电源部分放置于机箱的前半部，为了加强隔离，整个电源都用金属钣件加以隔离，甚至内部的两颗电源边压器也以金属罩加以密封，确保电源的磁漏与杂讯不致影响

微弱的音频讯号。电路部分No.326S采取双单声道设计，两声道不仅电源供应各自独立，所有电路互不隶属，藉以达到声道分离。另外，No.326S对于未使用到的讯号输入端是采取切断的措施，包括讯号与地端的连接都加以切断，确保的隔离。

美国马克Mark Levinson功放维修中心，用户可直接到店面下单或者邮寄到本中心对机器进行维修保养，下单后会把机子送到厂房检测。由专门的师傅用精密仪器检测判断故障，确定问题后系统备注查阅配件价格和存货，客服人员会电话联系用户详细说明故障原因和维修方案，经同意后维修。机器修复后进行为期24小时的测试，确认故障修复后送返公司联系用户取机。

Mark Levinson No.585综合扩大机，该机采用AB类放大模式，在8欧姆负载条件下，提供每声道200瓦输出功率，当阻抗下降至4欧姆时，输出功率则提升至350瓦。虽还称不上超大功率，但是驱动大多数家用音箱是绰绰有余。No.585的模拟线路采用双单声道设计，具有独立的讯号切换继电器，共有四组讯号输入端子