

阿里地区羊肚菌粉碎机 羊肚菌粉碎机原理 鑫源机械

产品名称	阿里地区羊肚菌粉碎机 羊肚菌粉碎机原理 鑫源机械
公司名称	郑州市鑫源机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市须水工贸园杭州路中段
联系电话	13503810716

产品详情

粉碎机强烈震动的原因和解决方法

在中药粉碎机的使用过程中，不少使用者遇到过粉碎机运作过程中强烈震动，影响操作的情况。以下介绍粉碎机强烈震动的原因和解决方法：

- 1、锤片安装出现问题。在检修装配过程中，锤片换面掉头使用时，只调换个别锤片，会造成粉碎机运行时发生强烈震动。解决办法是将粉碎机内所有的锤片一起换面掉头。
- 2、对应的两组锤片重量不均衡。当其重量差超过5克时，粉碎机运行会强烈震动。解决办法是调整锤片位置，保证对应的两组锤片重量差不超过5克。
- 3、锤片不够灵活。锤片卡得太紧，在运行时没有甩开也会造成机身强烈震动。解决办法是，停机后，用手转动锤片，使锤片转动灵活。
- 4、转子上其他零件重量不平衡。解决办法是分别检查各个零件，调整平衡。
- 5、主轴弯曲。主轴弯曲时会造成机身倾斜，羊肚菌粉碎机价格，造成运行时强烈震动。解决办法时校正主轴或更换新主轴。
- 6、轴承间隙超过极限或损坏。解决办法是更换新的轴承。
- 7、底脚固定螺帽松动。这样会造成粉碎机运作时摇晃，造成强烈震动。解决办法是紧固螺帽。

中药粉碎机的故障处理

中药粉碎一般采用电机直接联接粉碎装置，这种连接方式简单、易维修。但是如果在装配过程中两者不能很好连接，就会造成粉碎机的整体振动。

- 1、电机转子与粉碎机转子不同心。可左、右移动电机的位置，或在电机底脚下面加垫，以调整两转子的同心度。
- 2、粉碎机转子不同心。其原因是支撑转子轴的2个支承面不在同一个平面内。可在支撑轴承座底面垫铜皮，或在轴承底部增加可调的楔铁，经保证2个轴头同心。
- 3、粉碎室部分振动较大。其原因是联轴器与转子的联接不同心或转子内部的平锤片质量不均匀。可根据不同类型联轴器采取相应的方法调整联轴器与电机的联接：当锤片质量不均时，须重新选配每组锤片，使相对称的锤片，使相对称的锤片误差小于5G。
- 4、原有的平衡被破坏。电机修理后须做动平衡试验，以保证整体的平衡。
- 5、粉碎机系统的地脚螺栓松动或基础不牢，在安装或维修时，要均匀地紧固地脚螺栓，在地脚基础和粉碎机之间，要装减震装置，减轻振动。
- 6、锤片折断或粉碎室内有硬杂物。这些都会造成转子转动的不平衡，而引起整机振动。因此，要定期检查，对于磨损严重的锤片。在更换时，要对称更换；粉碎机运转中出现的不正常声音，羊肚菌粉碎机报价，要马上停机检查，查找原因及时处理。
- 7、粉碎机系统与其他设备的联接不吻合。例如进料管、出料管等联接不当，会引起振运和造声。因此，这些联接部，不宜采用硬联接，要采用软联接。

中药粉碎机与国内机型的比较

中药粉碎机与国内机型相比，制品温度低粒度均匀，特适用于食糖、塑料粉末、中药等热敏性材料的粉碎。机组有主机、辅机、集管道、电控装置为一组。辅机内有旋风除尘器与滤袋除尘器合二为一的，也可安用户的要激分开制造使用，主机内装有离心分级装置，除可完成粉碎外，阿里地区羊肚菌粉碎机，还具有分级功能，风先式离心剪切，无筛无网，粉状颗粒可任意调节，物料粉碎后，采用负压输送至排料阀出口，达到制品要求，广泛适用于化工、染料、涂料、食品等各行业不同领域中的超细粉碎，物料的粉碎、分级到成品是在同一密闭的系统中时进行，经除尘处理，不污染，是当前环保理想的成套设备。

阿里地区羊肚菌粉碎机-羊肚菌粉碎机原理-

鑫源机械(推荐商家)由郑州市鑫源机械制造有限公司提供。郑州市鑫源机械制造有限公司是河南 郑州,破碎粉磨设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鑫源机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鑫源机械更加美好的未来。同时本公司还是从事超微粉碎机,风选粉碎机,涡流粉碎机的厂家,欢迎来电咨询。