

武汉商品砼供应厂家 中意实业混凝土

产品名称	武汉商品砼供应厂家 中意实业混凝土
公司名称	中意世兴实业（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区张湾街红星村
联系电话	18007170618

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中意世兴实业（武汉）有限公司

重要工程的混凝土所使用的碎石或卵石应进行碱活性检验。经检验判定骨料有潜在危害时，则应遵守以下规定使用：使用含碱量小于0.6%的水泥或采用能抑制碱 - 骨料反应的掺合料；当使用含钾、钠离子的混凝土外加剂时，必须进行专门试验。常用的检验方法是砂浆长度法：这种方法是用含活性氧化硅的骨料与高碱水泥制成1：2.25的胶砂试块，在恒温、恒湿中养护，定期测定试块的膨胀值，直到龄期12个月。如果在6个月中，试块的膨胀率超过0.05%或1年中超过0.1%，这种骨料就认为是具有活性的。若骨料中含有活性碳酸盐，应用岩石柱法进行检验，经检验判定骨料有潜在危害时，不宜作混凝土骨料。另外粗骨料中严禁混入煅烧过的白云石或石灰石块。

何为混凝土的抗折强度？

采用150mm × 150mm × 550mm试块经标准养护后在抗折夹具上折断而得到的强度称为抗折强度，单位为MPa。中高1级公路的路面要求检测混凝土的抗折强度。

混凝土的抗渗性指的是什么？

是指混凝土自身抵抗压力水渗入内部的性能。地下室和蓄水池都要求具有良好的抗渗性能。

抗渗混凝土常用的抗渗等级有几个？

常用的抗渗等级有4个：即S6，S8，S10，S12(老表示法)或P6，P8，武汉商品砼供应厂家，P10，P12(新表示法)

混凝土拌合物的离析是什么样子的？

如果发现混凝土拌合物的集堆边缘有水泥稀浆流出。过几分钟后砂石下沉，形成抓底现象就是混凝土拌合物的离析现象。出现离析是混凝土和易性不好的表现，在泵送时容易堵管，并且会降低混凝土的强度。出现离析现象的常见原因是泵送剂掺量过大所造成，可减少掺量0.2%再试。

有时混凝土拌合物会出现部分石子不粘砂浆，或者像豆腐渣一样不粘乎是什么原因？

出现部分石子不粘砂浆是因为泵送剂掺加的增粘成分较少所致。出现豆腐渣状态是因为泵送剂与水泥中的某种成分不适应所产生的结果。