

观澜街道加工 COB邦定加工 恒域新和

产品名称	观澜街道加工 COB邦定加工 恒域新和
公司名称	深圳市恒域新和电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105
联系电话	18922843331 18922843331

产品详情

SMT贴片加工物料损耗改善对策 SMT贴片生产加工过程中物料损耗一直是生产管理人员的重点管控之一，同时也是一个需要持续改进的问题。尽管行业发展到今天已有几十年，但还有很多方面需要改善与管控，特别是在竞争越来越激烈的今天，物料损耗的管控显得尤为重要。SMT贴片加工物料损耗管控主要分为两方面：一、物料管控：不管是客供料还是自购料，都需要很好的管理，COB邦定加工定制，这是保证物料安全和正常生产的基本原则。1、来料数量错误，录入数量有误。改善方法：除整包、整盘未拆封物料外，其它来料全部细数清点，使用盘点机点，确保来料数据的准确性。

2，COB邦定加工价格，短路补救措施:

- 1) 调高预热温度。
- 2) 调慢输送带速度，并以Profile确认板面温度。
- 3) 更新助焊剂。
- 4) 确认锡波高度为1/2板厚高。
- 5) 清除锡槽表面氧化物。
- 6) 变更设计加大零件间距。
- 7) 确认过炉方向，观澜街道加工，以避免并列线脚同时过炉或变更设计并列线脚同一方向过炉。

二、DIP后焊不良-漏焊

特点：零件线脚四周未与焊锡熔接及包覆。

允收标准：无此现象即为允收，若发现即需二次补焊。

影响性：电路无法导通，电气功能无法显现，偶尔出现焊接不良，电气测试无法检测。

如何区分 SIP 元件和 DIP 元件？答：SIP 是单列直插元件，DIP 是双列直插元件。 2.

贴片电阻电容的料盘上的封装信息是公制还是英制？（不是很多人知道）答：是公制 3.

他们的对应关系是怎样的？（不是很多人知道）答：SMD 贴片元件的封装尺寸：

公制：3216——2012——1608——1005——0603——0402（料盘标识）英制：1206——08

05——0603——0402——0201——01005（BOM 标识）注：点料时看上面的公制 4. 三星电容中的电压值 A

字母表示电压是多少？答：25V 5. 贴片电阻中的精密度 5%和

1%分别用什么字母表示？（必问必知道的）答：电阻的精密度 5%用 J 表示，1%用 F 表示。

观澜街道加工-COB邦定加工价格-恒域新和(推荐商家)由深圳市恒域新和电子有限公司提供。深圳市恒域新和电子有限公司为客户提供“SMT,COB,DIP,加工”等业务，公司拥有“手机,平板电脑,数码产品,GPS,安防产品的来料加工”等品牌，专注于电子、电工产品加工等行业。，在深圳市宝安区航城街道黄麻布社区籐竹角宏发创新园1栋105的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘秋梅。