

张家口SRC-S-163-L4莱富康压缩机排气压力偏高维修

产品名称	张家口SRC-S-163-L4莱富康压缩机排气压力偏高维修
公司名称	北京德源顺利制冷设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:比泽尔 制冷剂:R22 产地:北京
公司地址	北京市海淀区马甸东路19号19层2202
联系电话	010-57100835 13301029485

产品详情

张家口SRC-S-163-L4莱富康压缩机排气压力偏高维修

北京德源顺利莱富康螺杆压缩机维修公司。价格仅供参考，具体请咨询客服。

莱富康螺杆压缩机抱轴维修、莱富康螺杆压缩机不加载维修、莱富康螺杆压缩机排气温度高维修、莱富康螺杆压缩机奔油维修、莱富康螺杆压缩机噪音大维修、莱富康螺杆压缩机进水维修、莱富康压缩机电机维修、莱富康螺杆压缩机低压报警维修、莱富康螺杆压缩机轴承维修、莱富康螺杆压缩机螺杆磨损维修、莱富康压缩机冷冻油更换服务、莱富康压缩机配件销售等服务。欢迎来电咨询，公司全体同仁竭诚为您服务。

莱富康压缩机的型号：SRC-S系列SRC-S-163-L4，SRC-S-183-L4，SRC-S-213-L4，SRC-S-353-L4，SRC-S-413-L4、SRC-S-463-L4、SRC-S-503-L4，SRC-S-553-L4，SRC-S-603-L4。

SRC-XS系列SRC-XS-40、SRC-XS-50、SRC-XS-60

SRC-W系列----SRC-W 超紧凑型系列40-80 HP (中温型) 或 30-50 HP (低温型)

SW系列SW1L6000、SW1L7000、SW1L8000压缩机、SW1L9000、SW1L10500螺杆压缩机（该型号为低温压缩机）

134-S系列134-S-240、134-S-270、134-S-300螺杆压缩机。

排气压力偏高会使压缩功加大，输气系数降低，从而使制冷效率下降。

产生这种故障的主要原因:

(1)冷却水(或空气)流量小,温度高;

(2)系统内有空气,使冷凝压力升高;

(3)制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;暖通空调(在线)

(4)冷凝器年久失修,传热面污垢严重,也能导致冷凝压力升高。水垢的存在对冷凝压力影响也较大。
EHVACR在线

5、排气压力过低——主要是制冷系统管路制冷剂流量偏小甚至停止造成。

排气压力过低,虽然其现象是表现在高压端,但原因多产生于低压端。其原因膨胀阀冰堵或脏堵,以及过滤器堵塞等,必然使吸、排气压力都下降。