

# 布头开松机 开松机 盛宝特棉机

产品名称	布头开松机 开松机 盛宝特棉机
公司名称	高密市盛宝特机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密高新区西一公里路北
联系电话	13053636818 13053636818

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市盛宝特机械制造有限公司

### 钉板机介绍

钉板机是我公司除开花机和开松机之外的另一个重要产品的组成部分，是我厂经过多年的潜心研究和设计精心制作而成的。而且经过了相关部门的鉴定和广大新老用户的认可，开松机，目前，已经在各地均有销售。

我厂生产的钉板机主要有以下几个特点：、高产、低耗能等，在外观方面，紧凑、操作方便、安全生产等特点。主要技术参数如下所示：

- 1、生产产量：450千克 / 小时
- 2、刺辊转速速度：955转 / 分
- 3、刺辊直径大小：640mm
- 4、功率：25KW
- 5、刺条版型号吗：1.1175牙 / 5.64mm
- 6、长宽高：2550rnm × 1200rnm × 1200rnm

## 钉板机自停装置为什么会出现问题

各部碰电触头安装距离太近，开松机价格，或细条触头螺钉装得太低，几乎触碰着车面下压辑轴，也有可能某一处绝缘体破损，失去绝缘作用而碰电。

因清洁操作不慎，将6.3伏控制电路通到铜条上的导线碰断，造成车面所有工艺触点都断电而失放。

遇无故碰电情况，应和车尾牵伸小压辊自停装置及车后脱卷自停装置中的无故碰电原因联系起来查找，且不能排除在外。

开松机自停装置为什么会出现问题的原因我们已经在上文中详细的告诉大家了，大家在使用的时候要注意，如果出现这种问题就要及时解决，这样才不会耽误我们的工作。

## 钉板机自停装置为什么会出现问题

开松机在使用方面是比较方便的，而且操作简单，得到了广大客户的认可，我们在使用的時候要注意这方面的内容，只有准确使用，才能保证在使用的時候不会出现什么差错，但是有的客户反映，在使用的時候自停装置有时会出现故障，至于原因我们会在下文中分析给大家，开松机报价，一起来了解看看。

盛宝特对于开松机自停装置出现故障原因主要分析如下：

### 1、粗条不停，原因是：

开松机车面喇叭头用错，口径比工艺要求偏大，失去对粗条的控制作用。

喇叭头弹太硬，布头开松机，或是距粗条触头间隔过大。

粗条碰电触头脱电。

### 2、细条、断条不停的原因是：

开松机车面细条(或断条)碰触头安装过低，细条、断条发生时不能触巧在触头。

细条或断条碰电触头脱电。

### 3、开松机车面无故碰电及自停失停，原因是：

6.3伏控制电路连接的导电铜条绝缘包布破损后，与车商极或小堵板碰电。

布头开松机-开松机-盛宝特棉机(查看)由高密市盛宝特机械制造有限公司提供。高密市盛宝特机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会

员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事开花机，全自动开花机，开花机生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。