

## 西门子系统伺服电机报F31885（解决实力专业）

产品名称	西门子系统伺服电机报F31885（解决实力专业）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子伺服电机维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子系统伺服电机报F31885（解决实力）；

上海西门子伺服电机维修厂家规模较大的工控自动化产品维修服务商，目前拥有的维修检测设备和维修工程师，具有丰富的维修技术经验，掌握着大量宝贵的现场维修操作经验和大量的配件，一直从事于芯片级技术理论研究和实践，精通西门子品牌模块，伺服电机，伺服控制器，PLC，工控设备电路板的原理，能够在无图纸，无资料的条件下维修任何模块，伺服器，触摸屏等自动化产品，保证次损坏机器，不收取任何检测费。

F31885 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ(CU)：循环数据传送故障信息值：组件号：%1, 故障原因：%2  
信息类别：内部通讯(DRIVE-CLiQ) 故障 (12) 驱动对象：A\_INF, B\_INF, ENC, HLA, R\_INF, S\_INF, SERVO, SERVO\_AC, SERVO\_I\_AC, TM41, VECTOR, VECTOR\_AC, VECTOR\_I\_AC  
组件：传感器模块编码器 1 传播：LOCAL 反应：Infeed: 无 (OFF1, OFF2) Servo: 编码器 (IASC/DCBRK, 无) Vector: 编码器 (IASC/DCBRK, 无) Hla: 编码器 (无) 应答：立即原因：编码器模块 (编码器 1) 和控制单元之间的 DRIVE-CLiQ 通讯有故障。节点发送和接收不同步。故障原因：26 (= 1A 十六进制): 在收到的报文中没有设置生命符号位，而且报文收到得太早。33 (= 21 十六进制): 循环报文还没有到达。34 (= 22 十六进制): 在报文的接收列表中有时间错误。64 (= 40 十六进制): 在报文的发送列表中有时间错误。98 (= 62 十六进制): 过渡到循环运行时出错。信息值的注释：详细的信息在信息值(r0949/r2124) 中是按如下方式编码的：0000yyxx 十六进制: yy = 组件号，xx = 故障原因处理：- 检查相关组件的电源电压。- 执行上电。- 更换相关组件。

西门子系统伺服电机报F31885（解决实力）；

西门子数控系统伺服电机报警F31131维修，西门子伺服电机报F31130故障维修，西门子840D数控系统报故障F31111维修，西门子802DSL故障报警F31125维修，西门子828D车床报F31135维修，西门子伺服电机报编码器故障维修，西门子840D故障F25000维修，伺服电机转下系统报警，电机运行抖动，伺服电机无力维修，电主轴编码器坏，主轴电机通讯故障维修，伺服电机刹车抱闸调试，网口写数据程序，

西门子工控机进不了系统问题，西门子PCU50开机黑屏不亮，西门子伺服电机线圈接地启动就跳闸，西门子840D报300500故障维修，Z,X,Y轴报回参考点错误，西门子伺服电机维修，PCU50.3黑屏开不起机维修，PCU50.5进不去系统维修，西门子工控机电源坏维修，西门子工控机面板花屏故障，工业电脑主机面板按键失灵维修，OP015按键没反应，OP012全部按键都失灵，