

安桥功放售后维修 安桥功放 功放音响维修

产品名称	安桥功放售后维修 安桥功放 功放音响维修
公司名称	广州音响功放维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	13711730678 13711730678

产品详情

安桥A-5VL功放新品，这是一款全新的HIFI功放产品。很多朋友在平时都喜欢欣赏音乐，更希望自己有一番全新的音乐享受，这款HIFI功放正好给这些朋友搭建了一个这样的平台。随这款HIFI功放一起上市的还有型号为CS5VL。

这款产品的外观设计简洁，体积较为小巧，安桥功放维修适合与现代家具融为一体。A-5VL中内置了DAC电路，DAC芯片采用PCM1796，提升了整体系统的放音表现。这款功放采用双声道输出，驱动阻抗为8欧姆，音箱的输出功率可以达到40W，实际驱动效果有着不错的控制力。100dB的信噪比保证了这款功放输出信号的纯洁，使其播放出来的声音更加清澈透明。

本公司是日本安桥ONKYO音响功放的维修中心，安桥ONKYO音响功放原厂配件，，维修人员经过各严格培训修复后音质达到出厂前效果。为满足客户需求，提高企业的综合竞争力，以更便捷、更周到、更贴心的服务于广大客户需求。外地客户可将您的音响设备通过快递或物流发到我公司，同样可以享受我们既又的服务。

本公司是日本安桥ONKYO音响功放的厂家授权维修中心，安桥ONKYO原厂配件，，维修人员经过各严格培训，不但具有丰富的故障判断和维修调试经验，还具备良好的职业素质和高度责任感，我们有的技术人员和先进的测量仪器，修复后音质达到出厂前效果。欢迎邮寄或直接到总部下单。

维修Onkyo p304/m504前后级、安桥P308/M508前后级、安桥TX-SR607、Onkyo TX-SR507、安桥TX-SR8440、Onkyo TX-NR807、安桥TX-SR707、DTR-70.1、Onkyo A-5VL、Onkyo TX-SR307、安桥FR-N9FX等机型维修。

Onkyo安桥宣布推出首台正式支持DTS Neo:X技术的9.2高清功放TX-NR1009，DTS Neo:X技术是通过先进的虚拟音频扩展技术，能够在原来平面布置的7.1声道的基础上，安桥音响维修在前方及后方声场分别加上一组上方声场输出，从而形成11.1、11.2声道，增强声场的表现能力。TX-NR1009配备的DTS Neo:X技术是9.1输出方式，在原来平面布置的7.1声道的基础上，增加了两组前方头顶高位的扬声器输出、及两组侧位的扬声器输出，通过头顶的扬声器能营造出最佳的三维立体音场空间、而侧位的扬声器则能够为从前到侧边的声音提供更精细准确的音场转移效果，让整体音场覆盖得更，从而打造真实的音频体验

本公司是日本安桥ONKYO音响功放的厂家授权维修中心，安桥ONKYO原厂配件，，维修人员经过各严格培训，不但具有丰富的故障判断和维修调试经验，还具备良好的职业素质和高度责任感，我们有的技术人员和先进的测量仪器，修复后音质达到出厂前效果。欢迎邮寄或直接到总部下单。

若加大输入信号后，输出的声音出现失真，音量并无显著增大，说明后级放大器的输出功率不足，应先检查放大器的正、负供电电压是否偏低(若只是一个声道音轻，可不必检查电源供电)、功率管或集成电路的性能是否变差、发射极电阻阻值有无变大等。前级电路中转换开关、电位器所造成的音轻，采用直观检查较易发现，可对其进行清洗或更换。放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等。