

天津安桥功放 ONKYO 安桥功放维修中心

产品名称	天津安桥功放 ONKYO 安桥功放维修中心
公司名称	广州音响功放维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	13711730678 13711730678

产品详情

本公司是日本安桥ONKYO音响功放的厂家授权维修中心，安桥ONKYO原厂配件，，维修人员经过各严格培训，不但具有丰富的故障判断和维修调试经验，还具备良好的职业素质和高度责任感，我们有的技术人员和先进的测量仪器，修复后音质达到出厂前效果。欢迎邮寄或直接到总部下单。

维修安桥TX-NR1007、TX-SR803、TX-DS989、TX-SR604、Onkyo TX-SR674、安桥Onkyo影院功放、TX-SR606、安桥Onkyo影院功放TX-NR901、TX-NR807、Onkyo TX-NR801、Onkyo功放TX-NR1000、Onkyo、TX-MR906、TX-SR703、Onkyo TX-SR603、TX-DS575、TX-SR504、Onkyo TX-SR404等机型。

安桥TX-DS989旗舰级AV功放维修实例：

整机进入保护状态，开机屏亮后继电器一响即关机进入保护，将后级供电断开，功放可以正常开机，说明后级有短路保护，将后级拆下来一个一个测量，很容易就能找到损坏的环绕右声道坏了几对功放管，一一更换后试机恢复正常。

同轴无信号维修：拆下同轴板，接入同轴信号，调好示波器，无需通电即可检查。从输入孔顺藤摸瓜分别跟踪五路同轴信号发现，信号同时进入了芯片VHC U04，此芯片的全称是TC74VHCU04，为双排TOP封装，共14个脚。当在第二路输入口上接入信号时，靠芯片一端信号被短路无波形显示，足以说明芯片损坏。更换后一切恢复正常。

本公司是日本安桥ONKYO音响功放的维修中心，安桥ONKYO原厂配件，，维修人员经过各严格培训，不但具有丰富的故障判断和维修调试经验，还具备良好的职业素质和高度责任感，我们有的技术人员和先进的测量仪器，修复后音质达到出厂前效果。欢迎邮寄或直接到总部下单。

传统的安桥音响经历了几十年的发展，一直没有特别的分类，直到近年来随着音视频播放设备的发展和影视软件的丰富，使得许多音响生产厂家在传统安桥音响的基础上，参照真正电影院的声音播放特点，设计生产出了不同类型不同技术特点的综合型的安桥音响，人们将它称为AV安桥音响，相应地就将单纯用来欣赏音乐的安桥音响称为纯音乐安桥音响。按当前音响消费的需求，民用音响中的安桥音响已基本定型为两大类，即纯音乐安桥音响和家庭影院AV安桥音响。维修安桥ONKYO音响功放，原厂配件快速修复，给客服100个放心。

安桥ONKYO维修中心本着为民服务的理念，多年来深受音响维修客户的信赖，现已和众多单位达成长期合作关系。同时本站有来自国内外众多原厂家售后服务技师与工程师加入，从而提高了安桥ONKYO功放维修质量和维修效率，加强了安桥功放维修售后服务监督，客户满意是给我们的回报！五维修服务的每次升级和创新都走在了同行业的前列