

莱宝71064773油气分离滤芯

产品名称	莱宝71064773油气分离滤芯
公司名称	固安县新兴产业示范区腾润滤清器厂
价格	.00/件
规格参数	型号:71064773 规格:72*398mm 适用泵型号: SX300 SV630等
公司地址	河北省廊坊市固安县新兴产业示范区中公由村（经营场所）
联系电话	15311306682

产品详情

为什么过滤器无纺布会被烧坏？

这个可能有两个原因：

A.滤芯堵塞，导致无法排气

堵塞的因主要有两个：

a.滤芯所采用的材料质量差，或精度过高，容易堵塞。

b.真空泵油品质差，容易乳化和结胶，真空泵油结胶后容易导致真空泵滤芯堵塞。

B.真空泵长期缺乏保养，长期不换油，或油路堵塞，导致真空泵油无法正常循环。

C.空系统设计问题，排气总管道太细，或排气路径过弯过长，导致排气不顺畅，从而使得真空泵温度升高。

公司采用特制无纺布，经过了高温测验，在160 的环境中，72小时后取出无纺布在干湿两种状态下均无任何损坏，可放心选购。