

vivoil齿轮泵哪家有 贝斯曼 江西vivoil齿轮泵

产品名称	vivoil齿轮泵哪家有 贝斯曼 江西vivoil齿轮泵
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

产品详情

Vivoil液压泵，液压马达和分流器在意大利制造，需要手工组装和测试，并且要求高度的组件使用5轴机床和单手柄进行加工。我们制造可靠的产品，并注意小的细节，因此您的机器可以在所有工作条件下使用寿命更长，性能更高。

从生产部门到办公室，我们的组织都非常灵活，因此即使是小额订单，我们也可以制作自定义组件。Vivoil产品有四个尺寸组，可帮助您选择合适的排量。我们的大多数泵，马达和分流器都可以辅以附件，阀门，重型应用支架以及各种法兰和轴配置。我们的技术人员和销售人员随时为您提供适合您需求的产品建议，江西vivoil齿轮泵，并确保在意大利和国外的快速交货。

很多使用齿轮泵的客户人员当齿轮泵出现问题或者停止运转不知该怎么处理，vivoil齿轮泵代理厂家，为了避免给由于齿轮泵突然停止运转造成不必要的损失下面我总结一下处理方法.齿轮泵在所有的齿轮泵中属于品质比较并且有一定特殊的应用范围。但是不锈钢泵在工作的时候也会出现一些意想不到的故障，比如停机。停机主要是由机械密封的失效造成的。失效的表现大都是泄漏，泄漏原因有以下几种： 补偿环密封垫圈泄漏，原因主要有：盖子变形，预紧力不均匀；安装不正确；密封圈质量不符合标准；密封圈选型不对。 动静环密封面的泄漏，vivoil齿轮泵厂家，原因主要有：端面平面度，vivoil齿轮泵哪家有，粗糙度未达到要求，或表面有划伤；端面间有颗粒物质，造成两端面不能同样运行；安装不到位，方式不正确。

型号示例：

Vivoil X0P0101ABBA XV-0P/0.17类型左旋 排水量：0，16 工作压力：220 峰压：260

Vivoil X0P0201ABBA XV-0P/0.25类型左旋 排水量：0，24 工作压力：220 峰压：260

Vivoil X0P0401ABBA XV-0P/0.45类型左旋 排水量：0，45 工作压力：220 峰压：280

Vivoil X0P0501ABBA XV-0P/0.57类型左旋 排水量：0，56 工作压力：220 峰压：280

Vivoil X1P1651DBBA XV-1P/0.9类型左旋 排水量：0.91 工作压力：240 峰压：280

Vivoil X1P1751DBBA XV-1P/1.2类型左旋 排水量：1.17 工作压力：250 峰压：290

Vivoil X1P1851DBBA XV-1P/1.7类型左旋 排水量：1.56 工作压力：250 峰压：290

Vivoil X1P2051DBBA XV-1P/2.2类型左旋 排水量：2.08 工作压力：250 峰压：290

vivoil齿轮泵哪家好-贝斯曼-江西vivoil齿轮泵由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。“压力表,安全阀,压力开关”选择苏州贝斯曼自动化设备有限公司，公司位于：苏州工业园区顺达商业广场1幢642室，多年来，贝斯曼坚持为客户提供好的服务，联系人：张建华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。贝斯曼期待成为您的长期合作伙伴！