

## 煤矸石粉碎机轴磨损情况

产品名称	煤矸石粉碎机轴磨损情况
公司名称	任县恒鑫机械制造厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	中国河北邢台任县天口乡于盟庄村
联系电话	0319 - 13933727353 13933727353

## 产品详情

金属正常疲劳磨损，这是金属本身固有的特性。煤矸石粉碎机轴磨损的情况如下：1、配合关系问题，零件在加工过程中无论加工的精度有多么高，永远无法达到部件配合面的配合，从微观上放大观察，金属的配合面只能做到30%—50%，所以配合部位受力面小也是导致金属疲劳磨损的根本原因之一。2、安装问题，安装过程中不能很好的控制轴承的安装位置或者无法有效控制轴承的游隙，导致轴承运行过程中无法处于一个佳状态，进而运行阻力增大，温度升高，将扭矩更多的作用于配合面处，导致轴承内圈和轴表面发生相对运动，造成轴的磨损。3、运行保养，包括轴承的润滑不佳，冷却系统堵塞造成运行温度过高，紧固装置的松动等。