南京施耐德变频器损坏故障维修

产品名称	南京施耐德变频器损坏故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	345.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:全系列产地 产地:施耐德变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

施耐德

变频器拆会公司后更改参数改为ai2模拟量调速测试发现功能都正常,确认为主控板ai1模拟量端口故障;单独给主控板送电测试模拟量10vdc电压正常,检查ai1输入电路发现ad数模转换器输出不正常,使cpu无法接受外部模拟量输入。

更换ad数模转换器后测试正常,整机装好后负载测试功能都正常。

5、中央空调循环水泵西门子mm430

该空调为溴化锂空调,冷却循环水泵采用西门子75kw m430变频器,用户反映后一次故障时变频器前端断路器跳闸,因为无bop操作面板,在不明故障原因的情况下强行合闸是变频器炸机。

初步检测时发现整流模块有一相击穿,输入端过压保护吸收电路板严重损坏,拆开变频器单独检测电源驱动板正常,模拟驱动变频器检测时也正常,驱动电压波形及变频器主要功能都正常,更换新模块和维修输入端过压保护吸收电路板后整机测试正常,判断为压敏电阻老化损坏或者电网瞬间电压太高压敏电阻炸开,里面的金属粉尘短路使断路器跳闸;但是当进行修复老化时又发现有跳闸现象,测试台短路保护动作,但是检查变频器时又没发现问题,每次送电运行老化1-2小时后测试台出现输入端短路保护而变频器一切正常,假如没有测试台的保护变频器估计又炸机了,仔细检查维修档案及记录,都没发现问题(电源驱动板,接口板,主板单独驱动都正常,整流和逆变模块都正常无短路和放电迹象),后拆开整个变频器的外壳,取下散热风扇后发现,主回路滤波电容有一个对外壳放电,电容被击穿很大一个洞,

因该变频器的电容在变频器的外壳里面,必须拆掉风扇和外壳才能检查,所以很容易忽略,更换掉电容后再次测试老化正常。

后判断该变频器的根本原因就是电容老化耐压不够,而安装位置离外壳太近,对外壳间隙性放电击导致的跳闸,用户强行合闸导致炸机。

公司成立于2010年,是国内很早从事工业自动化设备维修的单位之一。公司一直致力于变频器,伺服系 统,触摸屏,PLC,伺服电机等自动化设备的维修业务。经过多年的发展我们巳经在恒压供水、喷涂(涂 装)设备、印染机械、纺织机械(粗纱机,纺纱机,编织机等)、数控机床(冲床,磨床,车床等)、印刷包装、塑 胶机械(注塑机,抽粒机,密炼机等)、建材机械(如水泥,陶瓷,玻璃等生产设备),电线电缆、自动化生产线等 领域为客户设计改造了先进的节能自动化控制系统,并为其提供周到的技术支持和售前、售中、售后服 务,受到客户的一致好评、成为自动化设备维修行业的重点服务单位。成为集工业自动化控制系统的技 术开发应用、自动化流水线改造设计及维护、数控机床系统改造及维修、电路板维修、机电一体化设备 维护维修技术服务为一体的高科技公司。公司拥有多名维修工程师,凭借普通的维修测试仪器和先进的 维修测试方法,充足的备件,庞大的元件资料库,多年来为各行各业修复了大量的自动化设备并在客户 中树立了良好的企业形象。同时公司与国内外多家厂商保持着密切联系及时掌握市场与技术的发展动态、 熟悉各国品牌器件,为客户提供新的价格,货期信息。并代理经销:三菱,欧姆龙,西门子,富士,ABB, 台达,威伦,海泰克,普洛菲斯,东洋,安川,施耐德,丹佛斯等各国品牌,价格合理,货源充足!如您需 要以上各品牌的电器产品,欢迎来电咨询。公司奉行顾客至上,诚信经营的宗旨为客户提供优质,快捷的服 务,是客户值得长期信赖的合作伙伴!经过多年的销售积累,现公司代理销售西门子、ABB、施耐德等进 口品牌的变频器、PLC、触摸屏;以及国产欧科变频器、威能变频器、阿尔法变频器、伟创变频器、欧 陆直流调速器国内品牌。价格合理,货源充足!如您需要以上各品牌的电器产品,欢迎来电咨询。公司 奉行顾客至上,诚信经营的宗旨为客户提供优质,快捷的服务,是客户值得长期信赖的合作伙伴!

同时公司一直致力于变频器,伺服系统,触摸屏,PLC,伺服电机等自动化设备的维修业务。经过多年的发展我们已经在恒压供水、喷涂(涂装)设备、印染机械、纺织机械(粗纱机,纺纱机,编织机等)、数控机床(冲床,磨床,车床等)、印刷包装、塑胶机械(注塑机,抽粒机,密炼机等)、建材机械(如水泥,陶瓷,玻璃等生产设备),电线电缆、自动化生产线等领域为客户设计改造了先进的节能自动化控制系统,并为其提供周到的技术支持和售前、售中、售后服务,受到客户的一致好评、成为自动化设备维修行业的重点服务单位。成为集工业自动化控制系统的技术开发应用、自动化流水线改造设计及维护、数控机床系统改造及维修、电路板维修、机电一体化设备销售、维护维修技术服务为一体的高科技公司。公司拥有多名维修工程师,凭借普通的维修测试仪器和先进的维修测试方法,充足的备件,庞大的元件资料库,多年来为各行各业修复了大量的自动化设备并在客户中树立了良好的企业形象。

- 一.三菱FX1S、FX1N、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3G、A/Q等系列PLC维修及销售。
- 二.欧姆龙CPM1A、CPM2A、CP1E、CP1L、CP1H、CQM1H、CS/CJ等系列PLC维修及销售。
- 三.松下FP0、FP1、FP2、FP3、FPG等系列PLC维修及销售。
- 四.富士NB0、NB1、NB2PLC。基恩斯KZ、KV、KZ300系列PLC维修及销售。
- 五.西门子S7-200/300/400系列PLC。台达ES/EH/SS系列PLC维修及销售。

六.三菱、富士、安川、台达、欧姆龙、LG、上海安达等变频器维修及销售。

七.供应各种PLC编程电缆、PLC编程手册、PLC锂电池、PLC通讯板维修及销售。

八.供应施克、图尔克传感器等各种牌子的进口工控产品维修及销售。

九.台湾HITECH、WEINVIEW人机界面, MD204L、MD306L文本维修及销售。

致力于工控自动化产品的推广、应用和销售及工业自动化工程设计的高新科技企业,业务范围包括: 变频器销售、恒压供水控制系统柜、变频节能控制柜、自动化工程改造、节能改造项目、变频器维修、 伺服控制器维修、PLC控制器维修、工业触摸屏维修等一些工控电路板维修。

公司以的技术支持,缔造了技术应用的领航者,汇集了自动化领域里的精英,以精湛的技术和优质的服务为中国大陆及地区各行业服务及合作;秉承诚信就是荣誉,细节决定成败的技术应用保证理念,实现"三化"运营管理模式(销售产品正规化,技术化,售后服务无忧化)让公司的运营范围在机械设备行业、塑胶行业、印染行业、造纸行业、印刷行业、食品加工、陶瓷行业、市政工程等领域不断扩大,树立起同类产品客户优选口碑。

我公司主要经销代理德瑞斯、泰利信、海利普、阿尔法、微能、三菱、台达、ABB、奥地特等品牌变频器,欢迎

- (3) 微能G9变频器故障现在为上电无显示。接到手估计可能是变频器开关电源损坏,打开变频器检查开关电源线路,但是经检查开关电源器件线路都无损坏,在DC正负处上直流电压也无显示,这个时候要估计到可能是驱动问题,将驱动电路初所有电容拆下,发现有个别电容漏液,更换新的电解电容,再次上电后正常工作。
- (4) 微能变频器故障现象是变频器输出端打火,拆开检查后发现IGBT逆变模块击穿,驱动电路印刷电路板严重损坏,正确的解决办法是先将损坏IGBT逆变模块拆下,拆的时候主要应尽量保护好印刷电路板不受人为二次损坏,将驱动电路上损坏的电子原器件逐一更换以及印刷电路板上开路的线路用导线连起来(这里要注意要将烧焦的部分刮干净,以防再次打火),再六路驱动电路阻值相同,电压相同的情况下使用视波器测量波形,但变频器一开,就报OCC故障(微能变频器无IGBT逆变模块开机会报警)使用灯泡将模块的P1和印板连起来,其他的用导线连,再次启动还跳OCC,确定为驱动电路还有问题,逐一更换光耦,后发现该驱动电路的光耦带检测功能,其中一路光耦检测功能损坏,更换新的后,启动正常。

微能变频器故障检测维修,微能变频器故障,微能变频器故障检测,微能变频器故障维修,微能变频器 维修,微能变频器维修,微能变频器维修公司,微能变频器维修服务,微能变频器维修价格,微能变频 器维修原理。

我公司拥有的技术队伍,对不同行业自动化的控制需求,针对性的提供不同技术服务和解决方案。已经为客户改造了众多自动化设备及自动化控制系统,我司并为其提供优质的技术支持和售前、售中、售后的一条龙服务。

自成立以来,在全体员工的努力及广大客户的支持下公司的业绩得以迅猛发展,我们已经在恒压供水、印染机械、纺织机械、印刷包装、塑胶建材、电线电缆、自动化生产线等领域为客户设计改造了先进的节能自动化控制系统,并为其提供周到的技术支持和售前、售中、售后服务,受到客户的一致好评!我们将一如既往会对客户提供更加完善的技术服务、先进的产品及优的性价比,为客户的发展提供有力的产品和技术保障!

公司长期从事各品牌变频器维修、高压变频器维修、直流调速器维修、伺服驱动器维修、消防控制柜维修、PLC维修、电路板维修、电脑板维修、工业设备电源维修、医疗电源维修、监视器维修、显示屏维修、显示器维修、触摸屏维修、医疗显示器维修、B超机维修、盾构机维修、挖掘机维修、空压机维修、机顶盒维修、盾构机配套设备变频机车维修等等。

维护不当或不及时造成的故障

部分变频器故障是由设备操作管理人员维护不当或维护不及时引起的,有些变频器长期缺乏正常日常维护,造成变频器内灰尘多、元器件老化加速,故障频发。预防措施及解决办法有:

(1) 加强变频器的规范化使用管理,建立变频器的日常保养维护制度

设立专人负责保养,具体内容有做好运行数据记录和故障记录,定期测量变频器及电机的运行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压,变频器内部直流电压,散热器温度,工作环境温度、湿度等参数,与合理数据对照比较,以利于提早发现故障隐患;变频器如发生故障跳闸,务必记录故障代码和跳闸时变频器的运行工况,以便于具体分析故障原因。

(2) 加强日常检查

好每半月检查一次,检查、记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录散热器温度,工作环境温度;察看变频器有无异常振动、声响,风扇是否运转正常。

(3) 加强变频器的日常保养

做到变频器每季度保养一次,要及时清除变频器内部的积灰、脏物,将变频器保持清洁,操作面板清洁 光亮;在保养的同时要仔细检查变频器内有无发热变色部分,阻尼电阻有无开裂,电解电容有无膨胀、漏 液、防爆孔突出等现象,pcb板有无异常,有没有发热烧黄部位等。 (4) 加强对变频器操作、管理人员的变频器维护知识培训

提高他们的现场维护能力,避免因维护不当或不及时而造成故障的发生。

高高变频器