

西门子840D镗铣床报300201（诚信修复）

产品名称	西门子840D镗铣床报300201（诚信修复）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子数控系统维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子840D镗铣床报300201（诚信修复）；

西门子840d数控系统维修报警代码300201解析：

300201 轴 %1 驱动 %2 总线存取停顿，错误地点 %3

参数：%1 = NC 轴号

%2 = 驱动号

%3 = 错误位置

说明：在初始化阶段或在操作中，驱动装置地址的读周期没有在监视时间（大约1毫秒）内结束（超时错误）。

该错误可能因一个或几个驱动装置模块的电源故障而发生。原因可能是硬件故障（专用集成电路，总线，驱动装置模块）。

反应：- NC 没有准备就绪。

1. BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。
2. 本通道 NC 启动禁止。
3. NC 转换为跟踪模式。

- 4.报警显示。
5. 已设置接口信号。
- 6.该通道中的坐标轴重新回参考点。

西门子840D镗铣床报300201（诚信修复）；

西门子数控系统840DSL主板维修，数控系统NCU720.3PN，西门子840D数控系统NCU红灯亮维修，西门子NCU亮红灯闪维修，NCU无显示灯不亮维修，西门子S120数控系统维修，西门子611变频器维修，驱动器F30611维修，S120RDY红灯亮，802D报警230021，电机报警31885故障，西门子电机网口接口坏维修，西门子1PH8主轴电机编码器更换，西门子1PH7伺服主轴电机轴承更换，西门子伺服电机编码器进油维修，6FC5373-0AA30-0AB0西门子NCU7303BPN数控系统840DSL主板西门子SINUMERIK 840DSL NCU 720.2 6FC5372-0AA00-0AA2

西门子NCU720.3PN主板6FC5372-0AA30-0AA1840DSL系统模块6FC5372-0AA30-0AA0840DSL数控系统NCU7203PN

西门子6FC5371-0AA30-0AB0数控主板840Ds NCU710.3BPN

西门子840dsNCU7103PN6FC5371-0AA30-0AA1

西门子数控系统维修

数字控制系统简称为数控系统，修理技工人在对数控系统修理中发现，数控系统出现故障的大部分原因都是由于对数控系统操作运用不标准，保护不合理引起的，而不是设备自身形成的，所以在对数控系统的运用过程中要做好数控系统的保护保养工作，避免因环境情况引起数控系统故障,形成财产损失。

本文就以数控系统为例,介绍下数控系统详细的保护保养方法，以及怎么正确操作数控系统。

首先要规定好数控系统保护中的应当遵守的标准

- 1.严格遵循操作规程。
- 2.避免数控设备过热。
- 3.经常监督数控系统的电网电压。
- 4.避免尘土进入数控设备内。
- 5.存储器用电池定期查看和更换。
- 6.数控系统长时间不用时的保护。