

安徽创大|耐候性佳 安徽环氧地坪漆

产品名称	安徽创大 耐候性佳 安徽环氧地坪漆
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

环氧地坪施工后表面粗糙的产生原因：环氧地坪漆材料使用前没有进行过滤，含有杂质，这些杂质在环氧地坪漆施工时粘在涂膜表面，就会造成环氧地坪漆表面粗糙。环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，环氧地坪漆，防腐蚀涂装等。环氧地坪漆如果经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。

按照规定，环氧地坪施工基面混凝土的含水率一般不高于8%，一旦含水率过高，会使地坪出现涂膜附着力差，表面鼓包和脱层等不良现象。环氧地坪漆如果经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。如何预防环氧地坪表层存在色差：1、环氧面漆在使用时一定要严格按照配比充分搅拌均匀，然后再使用。2、环氧地坪施工时要坚持施工的连续性，并且要根据实际情况进行环氧地坪面漆的调配，保证用多少调配多少。

判断混凝土地面水泥标号是否达到标准的方法中直接的方法就是向材料供应商询问混凝土材料的基础标号，还可以用硬质的小东西(例如钥匙)刮，看混凝土刮痕深度，越深标号越低。按照规定，环氧地坪施工基面混凝土的含水率一般不高于8%，一旦含水率过高，会使地坪出现涂膜附着力差，表面鼓包和脱层等不良现象。想要环氧地坪的使用寿命更加的

长保养工作是不能少的。避免锋利的东西划伤地坪表面，定期进行养护、清洗等都是延长环氧地坪使用寿命的方法。

安徽创大|耐候性佳(多图)-安徽环氧地坪漆由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司是从事“环氧地坪,密封固化剂地坪,自流平地坪,耐磨地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈总。