

# 辊道电机 辊道电机型号 武汉博兴力机电

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 辊道电机 辊道电机型号 武汉博兴力机电                                 |
| 公司名称 | 武汉博兴力机电科技有限公司                                       |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址）<br>湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址） |
| 联系电话 | 15002729068   |

## 产品详情

### YGP辊道电机安装拆卸检修电机注意事项

- 1.电动机底脚面必须安放在钢垫片或垫板上。钢垫片或垫板的顶面必须组成一个水平面，辊道电机，其标高略低于从电机轴中心线到底脚面距离至大尺寸而得的标高值，把底架或底板放到混凝土基础上之前，应使基础的顶面粗糙化并冲洗干净
- 2.拆卸电机时，应先取下风罩、风扇，再用套管扳手拆卸端盖和轴承盖的螺栓，然后，辊道电机型号，用圆木或铜棒沿轴向撞击轴伸，使端盖和机座分开，然后取下转子。拆除零件，防爆面应朝上搁置，并用橡皮或布衬垫盖上，紧固螺栓，弹簧垫等注意不要丢失。

YG系列电动机是我厂根据机械工业部行业标准《YG系列辊道用三相异步电动机技术条件》设计生产的封闭自冷式辊道用三相异步电动机。YG系列电动机主要性能指标超过JG2系列标准，达到国内同类产品先进水平。YG系列电动机按用途分为YGa和YGb两种形式。YGa具有堵转转矩大，堵转电流小，堵转时间长，辊道电机公司，动态常数高，机械特性软等特点，能够频繁起动、制动或反转运行，主要用于单独驱动冶金工业的工作辊道辊子，辊道电机价格，也可以用于类似工况的其他机械。

### YGP辊道电机常见故障以及原因分析

故障现象：电动机起动后转速较低

原因：1.电源电压过低。2.电动机过负荷。3.定子线圈短路。4.转子的短路环、笼条断裂或开焊。5.将三角形接线的电动机接成星形。

故障现象：电动机不能起动，有嗡嗡的响声

原因：1.轴承损坏。2.定子与转子之间的空气间隙不正常，使定子与转子相碰。3.被带动机械卡住。4.电源线一相断线，或保险丝有一相熔断，或电动机有一相绕组断线。

故障现象：电动机起动时保险丝熔断

原因：1.定子线圈一相反接。2.轴承损坏。3.起动时误操作。4.定子线圈短路或接地。5.传动皮带太紧。6.被带动机械卡住。

辊道电机-辊道电机型号-武汉博兴力机电(推荐商家)由武汉博兴力机电科技有限公司提供。辊道电机-辊道电机型号-武汉博兴力机电(推荐商家)是武汉博兴力机电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘经理。