

# 柴油发动机齿圈 发动机齿圈 青岛卓启建新机械厂

产品名称	柴油发动机齿圈 发动机齿圈 青岛卓启建新机械厂
公司名称	青岛卓启建新机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区滨海路14号
联系电话	18553237999 18553237999

## 产品详情

青岛卓启机械配件有限公司（曾用名青岛建新齿圈有限公司），发动机齿圈，地处青岛滨海工业园内，发动机齿圈多少钱，毗邻胶州湾高速，青岛流亭国际机场，交捷。公司现已通过ISO/TS 16949:2002 机构的认证，是潍柴动力集团、天津雷沃配套齿圈厂家，年产值3600万元，技术力量，质量，卡车发动机齿圈，深受各地用户信赖。我公司生产齿圈历史悠久，可承接国内各发动机厂齿轮配套、各类国产进口汽车飞轮齿圈的测绘及制造，柴油发动机齿圈，产品远销美国 欧洲 东南亚国家和地区。公司位于美丽的海滨城市——青岛市，距济青高速公路6公里，流亭机场8公里，青岛港15公里，地理位置优越，交通运输极为方便。

把齿加工在圆柱或圆锥的外表面，得到的就是圆柱齿轮或圆锥齿轮；

把齿加工在孔的内表面，得到的就是齿圈；

把齿加工在平面上，得到的就是齿条；

电动滚筒齿轮和齿圈都用的到！

滚轮齿条和滚轮齿圈的应用范围非常广，例如台架装载机、长距离机器人行走、同步进给、长行程机械设备、复式滚动头、测量仪、堆料机、清洗线、双轴同步驱动、可自由设定的分度台、机器人的旋转、观测机的驱动、水刀切割等都有广泛应用。

如果是刚修的或是修过的话，那就是起动机吸拉开关行程没有调好。

导致起动机单向轮没有被吸拉开关推入飞轮圈时，吸拉开关中的触点就接触了，至使单向轮在飞轮圈边缘狂转，啮合齿轮磨损严重。

1 齿轮磨损严重导致齿轮间间隙过大，咬合部位过少受力后滑落导致咬齿

建议更换齿轮！

2 起动机齿轮与飞轮齿两者有松动，齿轮固定位置因受力产生位移导致咬齿！

建议详细检测加以固定！

柴油发动机齿圈-发动机齿圈- 青岛卓启建新机械厂由青岛卓启建新机械有限公司提供。青岛卓启建新机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青岛卓启建新机械——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市李沧区滨海路14号，联系人：孙革。