

科士达UPSYDC9102HRT在线式2KVA/1.8KW机架式外接蓄电池

产品名称	科士达UPSYDC9102HRT在线式2KVA/1.8KW机架式外接蓄电池
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	科士达:1.8KW 9102RT:220v/380v 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

号

YDC9102H-RT

我们还可以选购容量较大的UPS电源系统，这样不仅可减少维护的成本，如果遇到了负载设备扩充，其也可以立即进行运作，从而大大的方便了我们的操作，因此如今有很多人都会选择这一方式。如何延长不间断科士达电源（UPS）的供电时间.UPS电源及蓄电池组起火原因：

科士达UPS电源的起火原因一般有以下几点 1、 电缆接头虚接造成接触电阻过大，温度升高后接触面氧化严重，进而造成接触电阻继续变大，终会引起电气打火甚至拉弧，引燃附近造成起火。

2、 UPS后端线路、开关或负载等发生短路事故，造成UPS内部起火或大功率元器件爆炸。 3、 UPS安装场所金属性粉尘严重，粉尘通过UPS的散热风扇吸入科士达UPS电源机内，当浓度达到一定值后会引燃UPS内部起火。 蓄电池起火原因一般有以下几点 1、 蓄电池本身质量有问题，接线桩头与*板连接有隐患。 2、 蓄电池在运输或安装时，壳体出现裂纹而没有及时发现，安装后蓄电池内部酸液析出与电池架或电池柜发生化学反应，直接导致导电起火。 3、 蓄电池与电缆连接不牢，造成接触电阻过大，温度升高后接触面氧化严重，进而造成接触电阻继续变大，终引起电气打火甚至拉弧，接而引燃附近造成起火。