

【英明线业】规格齐全 牛仔线供应 牛仔线

产品名称	【英明线业】规格齐全 牛仔线供应 牛仔线
公司名称	义乌市英明线业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪工业园区
联系电话	15757934444

产品详情

高强涤纶线厂家 高强涤纶线批发 高强涤纶线品牌

英明线业为大家介绍：

在缝纫过程中，可能出现多种不良的线迹，根据线迹形成原理（同上谈述）和经验去慢慢的加以调整，不良线迹有：浮面线、浮底线、线迹松浮、缝料皱缩等。必须了解它们产生的原因和掌握排除方法，才能解决正确地调出正确线迹。

面线的张力过大，牛仔线供应，或者底线张力过小，底线被面线拉到缝料的上面，两线的交合点浮在缝料上面，面线呈一条直线，并有明显隆起现象，这叫浮面线。解决方法：从面线张力调节盘调到较小的数值，放松调小面线的张力或者调大底线。

面线张力小，或者底线张力过大，面线被拉到缝料的下面，两线的交合点露出缝料的下面，牛仔线厂家，底线形成一条直线，并有明显的隆起现象，这叫浮底线。解决方法：调大面线的张力或者调小底线的张力可以解决。

如何判断缝纫线的差异性？

【义乌缝纫线厂家】英明线业为大家介绍：

1：缝纫线拉力必须经常检测仪器，不定时检查，因原料市场因素影响，拉力变化具大。

2：环保缝纫线的检测，除了供应商提供相关证书外，还必须严格检测（可交第三方检测）抽查，以及保证相关证书的有效期有效。

3：缝纫线伸缩度，低端缝纫线取在手上，用手拉的时候，缝纫线会有一定的弹性，容易让缝纫线变长，并会使线的粗细变细，达不到线的标准规格，牛仔线，这是因为缝纫线在经过高温后没有经过特殊工艺处理。

4：缝纫线车缝时容易断线起毛，这是缝纫线没达到抗热耐磨的原因。

5：缝纫线在车缝过程中容易打结

6：缝纫线在车缝时会出现起珠和散股现象，是因为缝纫线在捻制过程中捻度不足的原因。

英明线业为大家介绍：

我们比较容易忽视的工人的情况，也可能造成系数会需要修改，在缝线使用过程中，由于员工的不同操作习惯带来人为的误差和消耗，该消耗量根据工厂的技术状况和实际经验制定，通过正确的操作指导可减少此项浪费，牛仔线批发，另外，在生产数量较大的情况下，由于工人的熟练程度逐渐加强，损耗所占的比例会相对减少，还有，面料或服装水洗熨烫等处理会造成服装收缩的问题，需要适当进行增减。

【英明线业】规格齐全(图)-牛仔线供应-牛仔线由义乌市英明线业有限公司提供。义乌市英明线业有限公司是一家从事“线类（不含染色）加工销售,货物进出口,技术进出口”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“沪東”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使英明线业在棉纱、棉线中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事编织丝光线，空心丝光线，缝纫丝光线的厂家，欢迎来电咨询。