

# HAWK好克 HK-1623 摄像主机维修找云启

产品名称	HAWK好克 HK-1623 摄像主机维修找云启
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:HAWK好克 型号:HK-1623 类别:摄像主机
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

"HAWK 好克摄像主机维修更换

广州云启医疗设备维修有限公司，地处广东广州天河。本着互惠互利的原则，与国内外许多同行建立了友好的，紧密的，合作伙伴关系，以优质的维修技术和高效的服务水平，以我们的热心、欢心、细心、关心、放心服务态度，提高服务质量，优化服务流程，创新服务模式，品质，仁爱精神，求发展，重实效，一切为了企业利益，树形象，创，一切为了用户的需要，积极深化改革，迎接市场竞争和创新，信誉。云启医疗设备维修团队将竭诚为您服务！

维修狼牌R.WOLF55015511551255075516等内窥镜摄像系统

WOLF5501摄像系统

WOLF5511摄像系统

WOLF5512摄像系统

R.WOLF5512.901

REF5512,101

WOLF5507摄像系统

REF5507.901

REF5507.101

## WOLF5516摄像系统

REF5516.901

REF5516.101

维修项目:更换WOLF5502摄像头的导连线

## 奥林巴斯EVIS\_LUCERA内窥镜冷光源CLV-260维修

功能强大而外形小巧，CLV-260的设计使EVISLUCERA内镜能够充分发挥其性能。其纤巧的外形比奥林巴斯原有型号减小20%，却使用高性能的300瓦氙气灯，背面板的通风口能够有效排气、排烟。

产品性能:光量调节:射出光的光量可在 $\pm 8(17)$ 级进行调节

照度:从光源射出光量180万Lx以上

色温:灯泡色温值应为3200K以上

送气量:高 1000ml/min，中 680ml/min，低 500ml/min

整机噪声:在工作条件下应为55dB以下

温度:整机外表面温度，，高处应不大于60，光源灯象表面温度应不大于150

结构及组成:本产品由内窥镜冷光源CLV-260构成(不含水瓶)。

维修案例：

设备名称：OLYMPUSOTV-SC摄像系统

检测故障：图像不正常；电缆坏，主板故障；

维修方案：维修主板与电缆线；

维修周期：5个工作日

保修周期：6个月

广州云启医疗设备有限公司是一家维修摄像系统的售后维修服务平台。拥有十多年工作经验的工程师数名。我们在向高端医疗市场提供的医疗解决方案，实现从产品和服务到个性化和全方位解决方案的转变，保持在技术创新和市场方面的地位，积极开拓基层医疗市场，满足本土市场需求。广州云启发展成现在的医疗设备服务商，凭的是云启人拼搏奋斗的精神。正是理想、荣誉、奋斗的企业文化，支撑着云启不断向前发展。

广州云启医疗-维修史赛克stryker摄像系统/摄像头、气腹机、光源

常见维修型号：

1488HD、1288HD、1188、1088、988主机/摄像头

L9000、X8000光源

20L、40L气腹机

维修案例一：

设备名称：WOLF 5512摄像系统

检测故障：无图像输出；无图像，有闪烁，主板坏；

维修方案：维修主板；

维修案例二：

设备名称：OLYMPUS SOTV-SX主机

检测故障：图像不正常；线缆坏；

维修方案：更换线缆；