

MGB 470-24400摄像头维修找云启医疗

产品名称	MGB 470-24400摄像头维修找云启医疗
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:MGB 型号:470-24400 类别:摄像头
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

MGB 摄像头维修更换

广州云启医疗设备有限公司经过多年的医疗摄像系统设备安装维修实践，公司拥有一批10多年维修经验的工程技术人员，技师。丰富的技术经验和维修案例。把客户的需求放在第1位，为客户提供优质的服务。本着高起点，高质量，低价格，完善的售后服务方针赢得了客户的广泛支持与信赖，得到了诸多客户的认可，并与之形成了长久的合作关系。着“诚信、共赢”的理念，做您的强有力后盾。

维修各种内窥镜用摄像系统，如STORZ(史道斯)、Stryker(史赛克)、WOLF(狼牌)、AESCULAP(蛇牌)、OLYMPUS(奥林巴斯)、GIMMI(吉米)、WISAP、MICON等等

维修Panasonic(松下)GP-KS162、KS822、GP-US742、GP-US542摄像头、及摄像头到摄像主机的多芯线缆及相关部件

维修Smith&Nephew450P及460H摄像头、DYONICSED-3摄像头及3503-CCDCAMERA摄像主机、DYONIC SHD900摄像系统

维修rudolf诺道夫C2011及C3011摄像头、摄像主机，rudolf3CCD摄像头

维修WOLF(狼牌)，STORZ(史道斯)内窥镜接口适配器(维修之前状况)(如：月牙折断、扳把断开等都可修理)

#摄像#参数解释（3.7）比特——bit中文名称是位，音译“比特”，是用以描述电脑数据量的小单位。表示数据率---就是数据的传输速率，单位是：比特/秒（意思是每秒传送多少二进制数字《1或0》），在医用摄像中，是判断是否高清的一种重要参数。高清标准达到10bit.

维修案例：

STORZ史托斯20212034摄像头图像干扰

设备名称：STORZ史托斯摄像头20212034

检测故障：图像干扰

检测结果：高频环境存在干扰，检测为线缆老化屏蔽性能下降

维修方案：更换线缆

维修周期：7个工作日，

保修周期：非人为保修6个月

广州云启医疗设备有限公司从事各种医疗设备的维修，摄像主机维修、摄像头维修、冷光源维修、气腹机维修、射频治疗仪维修、高频电刀维修、超声刀主机维修、内镜系统维修等，同时我们兼职医疗器械进口耗材的销售等。我们欢迎海内外各界同仁来公司做客、携手合作、共谋发展 我们的宗旨：一次合作，终生朋友；诚信为本，服务为先。

云启医疗-冷光源维修

Stryker597、688I、888/888I、988/988I、1088/1088I、1188/1188I

史塞克L9000LED冷光源

L9000LED冷光源

产品编号产品描述

0220-210-000L9000LED冷光源，声控兼容

233-065-0106.5毫米10英尺光导纤维

维修案例一：

设备名称：WOLF 5512.901摄像头

检测故障：图像闪烁有黑条；电缆线故障；

维修方案：维修电缆线；

维修周期：5个工作日

保修周期：6个月

维修案例二：

设备名称：STORZ 20221030摄像头

检测故障：图像有干扰；线缆断；

维修方案：重接电缆线；