

# MGB ML-L685-00400 冷光源维修找云启

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | MGB ML-L685-00400 冷光源维修找云启          |
| 公司名称 | 广州云启医疗设备有限公司                        |
| 价格   | .00/件                               |
| 规格参数 | 品牌:MGB<br>型号:ML-L685-0040<br>类别:冷光源 |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路126号311                  |
| 联系电话 | 18749157365                         |

## 产品详情

### MGB 冷光源维修更换

选择了广州云启医疗设备维修就等于选择了技术+服务。我们非常高兴您可以来电咨询，咨询请告知具体设备品牌，型号，故障等相关信息，这样方便我们针对具体设备故障，做出初步判断，供您参考。也可以直接寄设备过来，我们工程师检测，然后出具的检测报告。

CCD好坏看：像素数量、CCD尺寸、灵敏度、信噪比。1.像素，尤其是参与成像的像素（有效像素）跟分辨率紧密联系。2.CCD尺寸越大单位像素就越大，捕获的光子越多，感光性能越好3.信噪比指信号的有效成份与杂音的强弱对比，常常用分贝（dB）表示。信噪比越高表明它产生的杂音越少，传输图像信号质量好。

#摄像#参数解释（3.6）：720P：一种在逐行扫描下达到有效分辨率1280×720的分辨率的显示格式。是数字电影成像技术和计算机技术的融合。1080i格式，分辨率为1920×1080隔行扫描，行频为33.75kHz。1080p格式，分辨率为1920×1080逐行扫描，格式。

#摄像#参数解释（3.7）比特——bit中文名称是位，音译“比特”，是用以描述电脑数据量的小单位。表示数据率---就是数据的传输速率，单位是：比特/秒（意思是每秒传送多少二进制数字《1或0》），在医用摄像中，是判断是否高清的一种重要参数。高清标准达到10bit.

### 维修案例：

STRYKER X8000冷光源 开机灯不亮，有异常响声

设备名称：STRYKER X8000冷光源

检测故障：开机灯不亮，有异常响声，维修过；原因：灯罩螺丝断，控制调光马达相关电路故障；

维修方案：订做螺丝，维修控制调光马达相关电路，更换相关元件

维修周期：7个工作日，

保修周期：非人为保修3个月

广州云启医疗设备有限公司是一家的第三方医用设备维修服务商。主要提供中小型摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源，器械的维修服务及保养升级服务，汇集国内外工程师，整合国内外优质的维修配件资源。具备一定的“质量，价格，速度”等优势，愿与广大医院，第三方维修公司及个人开展广泛健康合作，互利共赢，共同发展！秉承“高效，优质服务，诚信共赢”的经营理念努力向前，稳步发展！

广州云启医疗-维修史赛克stryker摄像系统/摄像头、气腹机、光源

常见维修型号：

1488HD、1288HD、1188、1088、988主机/摄像头

L9000、X8000光源

20L、40L气腹机

维修案例一：

STORZ xenon nova 175 20131520 冷光源 开机无法启动

设备名称：STORZ xenon nova 175 20131520 冷光源

检测故障：开机无法启动，指示灯不亮

故障分析：电源板损坏，内部灰尘大，有发霉痕迹，无输出

维修方案：维修电源组件

维修案例二：

设备名称：StrykerQ5000光源

检测故障：无法点亮灯泡主电源板故障。

维修方案：维修主电源板。

维修周期：3个工作日

保修周期：6个月