

# 盐城模组 苏州法恩司工业设备 直线滑台模组

产品名称	盐城模组 苏州法恩司工业设备 直线滑台模组
公司名称	苏州法恩司工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市苏州工业园区汀兰巷183号沙湖科技园8B307
联系电话	13812604704 13812604704

## 产品详情

行星减速机的润滑方式，也是造成润滑不良的一个方面，飞溅式这种润滑方式，主要用于高转速的场合，对于这种中等载荷，低转速的情况显然不合适。寿命长、维修少的封闭式全寿命齿轮箱，锅炉排给进齿轮箱，齿链无级变速器，行星减速机的润滑，也可用于集中供脂设备的润滑。

行星减速机润滑方式不合理和结构设计上的缺陷，导致了这台行星减速机在应用上的不可靠。反映出来的问题，首先是使用寿命降低，皮带模组，其次是响声与振动大，造成了检修频繁。而且每一次检修，必须更换偏心轴承和针齿套，使维修费用加大。轴承的工作并不十分稳定，由于重力的作用和机械运动产生的振动，必然引起轴承在轴向位置上产生微小的位移，这种相对运动是十分有害的，不断的冲击有可能导致弹性挡圈的变形和折断，发生轴承从轴上脱落的危险，即使轴承不脱落，也会因为震动而产生很大的噪音。

### 行星齿轮减速机用途和适用条件

NGW型行星齿轮减速器有单级（NGW11—NGW121），两级（NGW42—NGW122）三级（NGW73—NGW123）三个卧式系列。

主要用于冶金、矿山、起重运输机械设备，也可用于其它类似工矿条件下作动力传动。

高速轴速不超过1500r/min

齿轮圆周速度不超过10m/s；

工作环境温度为 - 40 —45 ；

可正反两向运转。NGW型行星齿轮减速器的一个重要特点是，内啮合于外啮合之间共用一个行星轮，NGW就是由“内、公、外”三字的汉语拼音的个字母组成的。

常见问题及其原因。1)减速机发热和漏油，(2)蜗轮磨损，(3)传动小斜齿轮磨损，(4)轴承(蜗杆处)损坏。

1)减速机发热和漏油。蜗轮减速机为了提高效率，一般均采用有色金属做蜗轮，盐城模组，蜗杆则采用较硬的钢材，由于它是滑动磨擦传动，在运行过程中，直线滑台模组，就会产生较高的热量，使减速机各零件和密封之间热膨胀产生差异，从而在各配合面产生间隙，而油液由于温度的升高变稀，容易造成泄漏。主要原因有四点，一是材质的搭配是否合理，二是啮合磨擦面的表面质量，三是润滑油的选择，添加量是否正确，四是装配质量和使用环境。

盐城模组-苏州法恩司工业设备-直线滑台模组由苏州法恩司工业设备有限公司提供。苏州法恩司工业设备有限公司为客户提供“减速机，齿轮齿条，模组”等业务，公司拥有“法恩司”等品牌，专注于减速机、变速机等行业。，在苏州市苏州工业园区汀兰巷183号沙湖科技园8B307的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：何先生。