

# 遥控启动8kw汽油发电机厂家

产品名称	遥控启动8kw汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO9000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

8kw汽油发电机厂家，

购买大泽发电机有那些好处

低噪音发电机组特点：

一：噪音低，低耗油，总体机构紧凑，占用空间小；

第二：箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音。

第三：箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；

第四：同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏，使用安全方便。

型号：TO9000ET

发电机参数：

额定功率：8KW

大功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：开架式

功率因素：1

相 数：单/三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油（夏季15W/30、冬季10W/30）

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排 量：440CC

发动机型：192

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：1L

整机参数：

噪 音：70-75db/7M

尺 寸：700\*530\*540mm

净 重：90KG

备注：图片仅供参考，请以实物为准

汽油发电机组输出电压不稳定的原因是什么呢？

- 1、汽油发电机组运转振动过大；解决方法：检查汽油发电机组避震设备。

- 2、汽油发电机引擎速度不稳定。解决方法：调整或更换引擎燃油系统零件使其速度稳定。
- 3、电线接线部份松动；解决方法：检查汽油发电机组各连接部分，并与修理。
- 4、汽油发电机控制屏电压-电流选择开关失效。解决方法：汽油发电机组更换该开关。
- 5、控制屏电压调整电阻器失效。解决方法：更换电压调压电阻器。
- 6、电压表失效。解决方法：换电压表。
- 7、调压器不良或未调整调压器。解决方法：检查调压器。

以上汽油发电机输出电压不稳定的可能原因及解决方法希望能给用户带来帮助。