

压力机 高密高锻机械 开式可倾压力机

产品名称	压力机 高密高锻机械 开式可倾压力机
公司名称	山东高密高锻机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道泽安大道1587号
联系电话	17362069111 17362069111

产品详情

压力机的安全操作要求

- 1、该设备在运行中发现液压系统严重漏油、噪声或振动较大、滑块动作失常等异常现象时应立即停机进行检修，排除故障，保证设备运行良好。
- 2、设备操作人员应做更换液压油和维护保养工作。特别是电气联动保护应完好正常。设备电控系统和液压系统故障排除由维修部门完成，其他人不可擅自拆卸维修。
- 3、对于大型工件吊装运输，按其中的有关要求。工件吊装过程中有关人员应全神贯注，严防设备及工件伤人等事故发生。
- 4、操作人员因故离岗或下班后，应将滑块（上胎）放置在平台（下胎）无压状态下。然后切断电源，压力机，锁好电控箱，并保证设备和现场卫生整洁，做好维修和运行记录。

以上就是压力机的操作要求，压力机厂家，希望对大家有所帮助。

机械压力机的工作原理

每个曲柄滑块机构称为一个“点”。简单的机械压力机采用单点式，机械压力机，即只有一个曲柄滑块机构。有的大工作面机械压力机，为使滑块底面受力均匀和运动平稳而采用双点或四点的。

机械压力机的载荷是冲击性的，即在一个工作周期内锻压工作的时间很短。短时的至大功率比平均功率大十几倍以上，因此在传动系统中都设置有飞轮。按平均功率选用的电动机启动后，飞轮运转至额定转速，积蓄动能。凸模接触坯料开始锻压工作后，电动机的驱动功率小于载荷，转速降低，飞轮释放出积蓄的动能进行补偿。锻压工作完成后，飞轮再次加速积蓄动能，以备下次使用。

气动压力机具有的七大特点

气动压力机采取的是液压和气动同时进行的方式，它是由控制逻辑阀、工作台、气液增压缸等部件组合而成的，我们今天为大家介绍下气动压力机具有的七大特点。

- 一、气动压力机以压缩空气为动力源，操作简单。
- 二、利用空油增压原理，达到动力速度快，高出力的要求。
- 三、多功能用途适用于压入、冲孔、铆合、装配、切断等。
- 四、机台结构坚固，操作容易，上下料方便，符合工作效率。
- 五、安全的设计，操作舒服，人性化的考量，适合长期作业。
- 六、调整出力简单，只需要调整气动压力，开式可倾压力机，就能达到需要的出力。
- 七、没有油压系统待机所产生的噪音，可节省电力消耗，降低生产成本。

气动压力机除了上面所说的七大特点之外，它还可以选配工作台，接受特殊规格需求的定制。

压力机-高密高锻机械-开式可倾压力机由山东高密高锻机械有限公司提供。“机械压力机,油压机,汽车冲压件,冲床”选择山东高密高锻机械有限公司，公司位于：山东省潍坊市高密市醴泉街道泽安大道1587号，多年来，高密高锻机械坚持为客户提供好的服务，联系人：臧先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。高密高锻机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事压力机，机械压力机，曲轴压力机的厂家，欢迎来电咨询。