

# 气动手动气动免扣打包机,多功能打包机

产品名称	气动手动气动免扣打包机,多功能打包机
公司名称	北京曼肯自动化机械有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	类型:钢带打包机 品牌:MENKENPACK 型号:OX-19
公司地址	北京市朝阳区十八里店乡吕家营村源景苑配套公建9层F1座901室
联系电话	86 010 51072359 13581902754

## 产品详情

类型	钢带打包机	品牌	MENKENPACK
型号	OX-19	功率	4 (Kw)
重量	4 (kg)	外形尺寸	275*115*130mm (mm)
打包带宽度	13-19(25)mm (mm)	最大包装宽度	25mm (mm)
最小包装宽度	13mm (mm)	最大捆紧力	2800N (N)
纸蕊尺寸	404mm (mm)	打包能力	60-100包/小时 (包/小时)
适用对象	金属、棉花、秸秆、稻草、 服装、谷物、废纸、其他	包装类型	箱、带、杯、袋、碟、管、 罐、盒、瓶、桶、碗、 易拉罐、利乐包、泡沫、 软管、其他
动力类型	电动	自动化程度	手动

型号type	tm-19	气压pressure	0.5-0.85pa
适用带宽	13-19(25)mm	机重	3.8kg
tapet width		machine weight	
适用厚度	0.5-1.5mm	熔合方式wrapper type	磨擦热熔接
tape thickness			frictional heating an
最大紧束力	2800n	机器规格	275*115*130m
maximum clamping force		machinery specs	

### 气动打包机常见故障及排除方

故障现象	原因	排除方法
拉紧马达不转	拉紧马达中有脏物	拆卸清理马达

	压力或流量过小	调整节气阀，调节气压
	拉紧马达轴承坏	更换轴承
拉不紧，打滑	拉紧轮与拉紧垫之间间隙大	调整间隙，即加拉紧调整片
	拉紧轮损坏	更换拉紧轮
	拉紧垫损坏	更换拉紧垫
	拉紧轮或拉紧垫上有塑屑	清除塑屑
熔接效果不好	熔接时间过短	调整熔接时间
	气压或流量不足	调整气压或更换内径大一点的气管
	震动器齿磨损	更换震动器
	摩擦垫齿磨损	更换摩擦垫
	熔接马达轴承损坏	检查并更换相应的轴承
不能切带	切刀磨损	更换切刀
	切刀轴承损坏	更换轴承
	气压或流量不足	高速气压或更换内径大点的气管
熔接后机器不能从带上移开	震动器不回位	保养气缸活塞，检查放气阀
	设开反转手柄	按下反转手柄以松开拉力，同时握紧马达与手，使拉紧马达与反转手柄相配合，然后打开控阀
不能排气	反转手柄变型以至阀心掉出卡死	校正反转重装阀心