

六安压缩机 合肥凯圣|节能静音 螺杆空气压缩机

产品名称	六安压缩机 合肥凯圣 节能静音 螺杆空气压缩机
公司名称	合肥凯圣节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市井岗路CBC拓基广场B座916
联系电话	13355606405

产品详情

排气量不足是压缩机出现的故障之一，可能原因是压缩机转速降低使排气量降低：空气压缩机使用不当，因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度和湿度设计的。如何判别压缩机异常的响声：活塞与缸盖间隙过小，直接撞击；活塞杆与活塞连接螺帽松动或脱扣；活塞端面丝堵栓，活塞向上串动碰撞气缸盖。压缩机排气量不足，这种问题的出现可能是由于一是制造质量问题，如阀片翘曲等，第二是由于阀座与阀片磨损严重而形成漏气。

实际情况影响到压缩机吸气温度高的因素如：中间冷却效率低，或者中冷器内水垢结多影响到换热，螺杆空气压缩机，则后面级的吸气温度必然要高，空气压缩机厂家，排气温度也会高。另外，气阀漏气，活塞环漏气，空气压缩机工厂，不仅影响到排气温度升高，而且也会使级间压力变化。压缩机排气量不足，这种问题的出现可能是由于一是制造质量问题，六安压缩机，如阀片翘曲等，第二是由于阀座与阀片磨损严重而形成漏气。压缩机常见故障：压力不正常。影响级间压力不正常的主要原因是气阀漏气或活塞环磨损后漏气，故应从这些方面去找原因和采取措施。

压缩机按其原理可分为容积型压缩机与速度型压缩机。容积型又分为：往复式压缩机、回转式压缩机；速度型压缩机又分为：轴流式压缩机、离心式压缩机和混流式压缩机。压缩机气体膨胀式温度开关是按气体压力式温度计的原理工作的。它有一个测温包，内充氮气

，通过密封毛细管接到压力开关的测量元件中。当被测温度达到规定值时，温包内的充气压力使压力开关动作。压缩机常见故障：不正常响声过热的故障。在曲轴和轴承、十字头与滑板、填料与活塞杆等摩擦处，温度超过规定的数值称之为过热。过热所带来的后果：一个是加快磨擦副间的磨损，二是过热量的热能不断积聚直致烧毁磨擦面而造成机器重大的事故。

六安压缩机-合肥凯圣|节能静音-螺杆空气压缩机由合肥凯圣节能科技有限公司提供。合肥凯圣节能科技有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥凯圣一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。