

# 无锡现代喷雾干燥 气锤直销 衢州气锤

产品名称	无锡现代喷雾干燥 气锤直销 衢州气锤
公司名称	无锡市现代喷雾干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号
联系电话	15061517332

## 产品详情

空气锤的噪音怎么削减，原理：空气锤作业的严峻声源为紧缩气缸排气噪声、板滞噪声、电机噪声、锤击噪声、地基振荡的传达所孕育发作的噪声。紧缩气缸的排气噪声是一种高速的脉动性气流噪声是空气锤噪声中能量一种。其噪声高达100db(A)以上，是空气锤总噪声中严峻的构成有些。

空气锤作业时紧缩气缸孕育发作的排噪声议定粗浅的排气中直接架空，并且随气流速度增长噪声频率也明显前进，衢州气锤，这么工人在强噪声下一段时刻后，会引必定的听觉委顿，听力钝，经苏息能够克复，可是要是长时刻在强

文章标题：怎样更好的减少空气锤噪音

、噪音太大，无防尘防护。

### 气动锤的优点

气动锤可以多台集中控制，同时打击，使用接力配管即可实现此功能。

1、接力配管作为将多台气锤直接连接的配管方式，是用接力气管从

个气锤的接力口接气至下一个气锤的进气口的连接控制方式。但根据操作方法不同有相应的连接台数限定。

2、接力配管时，接力气管内的压缩空气也会造成气锤打击。所以，使用压力和接力管的长度不要超过规

定值。

合适的升高位置一般应是上砧块的工作表面高于锤头导套的下表面，气锤厂家，不能低于锤头导套。空气锤锤头提升不高的原因主要有如下几个方面：

(1)空气锤压缩缸的下腔供出的气压较低而达不到工作要求。因此，推不动锤头上升。

(2)压缩气体漏损，其原因主要是由于缸壁磨损，使气体从压结腔缸的下腔漏到上腔去，气锤直销，或者使导套向外漏气，气锤价格，或者是从旋阀中的钢球逆止阀漏气等造成的。

(3)空气锤工作缸导套歪斜、锤杆下部墩粗，上砧的斜楔退出，都会出现锤头提升不高的现象。

无锡现代喷雾干燥(图)-气锤直销-衢州气锤由无锡市现代喷雾干燥设备有限公司提供。无锡市现代喷雾干燥设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的干燥设备等行业积累了大批忠诚的客户。现代喷雾干燥设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！