

# 机封 DFWH250 315A机封 适用上海东方配套机封

产品名称	机封 DFWH250 315A机封 适用上海东方配套机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

### 静环密封圈松紧静环的内径

#### 静环密封圈松紧

静环密封圈基本处于静止状态，DFWH250-315A机封，相对较紧密封效果会好些，DFWH250-315机封，但过紧将导致：一是引起静环密封因过度变形，影响密封效果；二是静环材质以石墨居多，一般较脆，DFWH250-400A机封，过度受力极易引起碎裂；三是安装、拆卸困难，极易损坏静环。因此，静环的内径一般比轴径大1~2mm，密封圈的松紧程度以涂上润滑剂后能以双手用力压入为准。手能较轻压入则太松，双手用力压不进则太紧。

### 长轴液下泵的机械密封是一种要求比较高的精密部件

长轴液下泵的机械密封是一种要求比较高的精密部件，对装配质量、设计和加工都有很高的要求。用户在使用液下泵机械密封过程中需要分析各种原因，使机械密封适用于各种液下泵的技术要求和介质要求且有充分的润滑条件，才能保证设备能够长时间运行工作。安装长轴液下泵动环密封圈端面及安装静环密封圈的密封压盖（或壳体）

的端面，需要倒角并修光，以免对动静环造成破坏。

## 机械密封的密封圈失效也是密封泄漏主要原因

动静环密封圈装配歪斜；与密封圈相配合的轴或轴套表面光洁度不够，机封，或配合尺寸过小；密封圈与密封介质发生物理或化学反应，腐蚀变形、老化等，均可导致泄漏。

## 装配不当导致机械密封泄漏

在装配机械密封前机封组件清洗不洁净，组件碰伤或划伤；装配不到位；弹簧装偏、紧固螺钉没紧固；拆卸时损坏等，都是机械密封提前失效的原因。

## 机械密封选型设计不当造成的机封泄漏

由于在化工装置中工艺介质特性的多样性，机械密封设计选用不当，使密封端面比压偏小、偏大或密封材质冷缩性较大等，极易使机械密封失效而导致其泄漏。

机封-DFWH250-315A机封-适用上海东方配套机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。“机械密封,水泵轴封,水泵,水泵配件,不锈钢密封件,机封,密封”选择天津市正元多邦泵业有限公司，公司位于：天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼，多年来，正元多邦坚持为客户提供好的服务，联系人：郑艺惠。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正元多邦期待成为您的长期合作伙伴！