

# 来宾佳能C5535印刷机 时美2022

产品名称	来宾佳能C5535印刷机 时美2022
公司名称	广州时美图文设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区沫陂西路16号大院D栋402
联系电话	15989163508 15989163508

## 产品详情

广州时美图文设备有限公司成立于2008年，主营：佳能ADV8105，佳能ADV8205，佳能ADV8505，佳能ADV6275，佳能ADV6075，佳能ADVC850，佳能ADVC10000，佳能VP135。面向国内直销，产品一年保修，终身维护，专注品质多年打造多功能图文设备。佳能C5535印刷机服务热线。

PCB厚度设定是否得当，这个要先检查的。

检查钢网补正系统的夹紧装置是否正常（这个要在自我诊断中去确认）。

更换nextmove card与控制箱的连接线，看看连接的有没有松动。

把控制箱与另外一台对换，有时候控制箱背板上的插槽有问题。

检查补正马达前面的轴承是不是要磨损或者不良。佳能C5535印刷机

广州时美图文设备有限公司成立于2008年，佳能C5535印刷机批发，主营：佳能ADV8105，佳能ADV8205，佳能ADV8505，佳能ADV6275，佳能ADV6075，佳能ADVC850，佳能ADVC10000，来宾佳能C5535印刷机，佳能VP135。面向国内直销，产品一年保修，佳能C5535印刷机多少钱，终身维护，专注品质多年打造多功能图文设备。佳能C5535印刷机服务热线。

系统软件或硬盘异常，重新安装系统或更换马达。

锡膏印刷机印刷过程中常出现印刷少锡、印刷连锡、印刷偏移等不良现象，佳能C5535印刷机哪家好，可以从以下几个方面进行分析：

印刷少锡的原因：锡膏搅拌不足、粘度高、速度过快，钢网孔堵塞。

印刷连锡的原因：锡膏搅拌过度、粘度低、钢网或的压力过大，印刷底座没弄好导致PCB放不平。

印刷偏位的原因：钢网没调正，钢网与PCB焊盘不符，钢网或压力偏大。佳能C5535印刷机

广州时美图文设备有限公司成立于2008年，主营：佳能ADV8105，佳能ADV8205，佳能ADV8505，佳能ADV6275，佳能ADV6075，佳能ADVC850，佳能ADVC10000，佳能VP135。面向国内直销，产品一年保修，终身维护，专注品质多年打造多功能图文设备。佳能C5535印刷机服务热线。为了适应各种不同的印刷材质和工艺，

喷墨印刷机的墨水和喷头必须是专门适配的，这对喷墨印刷机的色彩管理和油墨管理提出了新的挑战，而应对调整的方案就是喷墨RIP(Raster Image Processor即光栅、图像和处理器)软件。印刷文件与RIP软件的色彩空间和渲染分包的输入输出的匹配决定了喷墨印刷质量的高低。佳能C5535印刷机 来宾佳能C5535印刷机-时美2022由广州时美图文设备有限公司提供。广州时美图文设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！