

燃烧器型号 杰能锅炉有限公司 燃烧器型号品质

产品名称	燃烧器型号 杰能锅炉有限公司 燃烧器型号品质
公司名称	无锡杰能锅炉有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥镇景盛路27号
联系电话	13771535517 13771535517

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡杰能锅炉有限公司

水煤浆燃烧器中燃料燃烧时出现的问题

如果喷嘴处漏油，可能是由于内开关阀堵塞或损坏。此时应首先清洁开关阀阀芯，如果仍不能排除故障，就只能更换新配件。

回油压力不稳或无法调整，如果柴油回油压力无法调整，很可能是由于针阀不清洁或喷嘴磨损。此时应清洁针阀阀芯办法或更换新的喷嘴。

火焰不在燃烧室轴线上，如果水煤浆燃烧器中燃料燃烧时，燃烧器型号，出现火焰不在燃烧室轴线上，可能是由于燃气的环状支架或燃气位置发生变化，燃烧器型号品质，此时应重新调整位置。

燃烧器型号价格燃烧器型号价格燃烧器型号价格燃烧器型号价格

燃烧器的主要特征

水煤浆燃烧器的主要特征：

- 1、水煤浆燃烧器采作整体铸铝外壳。

- 2、风机有很强耐压的特殊结构设计，既能使水煤浆燃烧器装在半正压和正压锅炉上也能安全运行。
- 3、燃烧头上的滑动连接法兰允许安装人员能将燃烧头装在对炉膛来说确切的位置并将他们连接。
- 4、燃烧头的构造使燃烧器在其运行范围内的每点都能得到燃烧配比
- 5、电子设备控制整个运行过程和安全保障功能。
- 6、型号多、容量范围广。
- 7、安装维护方便。
- 8、水煤浆燃烧器总装完备，便于现场连接。

燃烧器型号价格燃烧器型号价格燃烧器型号价格燃烧器型号价格

水煤浆燃烧器故障的起因是由于维修人员对燃烧控制器的作用不了解，胡乱改造控制线路，将鼓风、喷油、点火三个动作并在一起，在着火过程中，燃烧器型号价格，因偶然故障灭火时，控制器也不能进行停机保护。

如果这个环节处理不善，会造成大量的细微水煤浆未能烧尽，而被抽到喷雾塔内与浆料混合形成颗粒粉料，燃烧器型号质量，导致产品发蓝、阴阳色，以及黑心等缺陷，增加了窑炉的处理难度。水煤浆形容的是粒度小于0.5毫米的煤，是铸铁型砂中常采用的附加物。

燃烧器型号价格燃烧器型号价格燃烧器型号价格燃烧器型号价格

燃烧器型号-杰能锅炉有限公司-燃烧器型号品质由无锡杰能锅炉有限公司提供。无锡杰能锅炉有限公司是一家从事“无锡杰能锅炉,蒸汽式锅炉,燃煤导热油锅厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无锡杰能锅炉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使无锡杰能锅炉在工业锅炉及配件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！